

PANEL FOTOGRÁFICO



FOTO N° 1: Vista panorámica, del ingreso principal de la I.E.1057-San Fernando, se encuentra construido de albañilería confinada y puerta de reja metálica.



FOTO N° 2: Vista panorámica, del ingreso principal de la I.E.1057-San Fernando, se observa el Modulo I, Modulo II y Modulo III, losa de concreto de formación, su construcción es de concreto armado, su conservación es buena.



FOTO N° 3: Vista panorámica, del Módulo II y el área de juegos para niños y niñas, su conservación es buena.



FOTO N° 4: Vista panorámica, del Módulo I (Dirección, SSHH, Tópico, Deposito) con una antigüedad de unos 03 años de antigüedad, cuenta con un sistema estructural de albañilería confinada con pórticos de concreto armado, su conservación es buena, no se intervendrá con acondicionamiento y confort térmico.



FOTO N° 5: Vista panorámica, del piso de madera machihembrado del Módulo I (Dirección), su estado de conservación es regular.



FOTO N° 6: Vista panorámica, de los aparatos sanitarios, y piso cerámico en SSHH, se encuentran en buen estado.



FOTO N° 7: Vista panorámica, del techo y cobertura del Módulo I es de estructura metálica tipo articulada, con planchas de aluzinc, inclinado a dos aguas., su estado de conservación es buena.



FOTO N° 8: Vista panorámica, del falso cielorraso está estructurado en paneles acústicos con perfilaría metálica, su estado de conservación es buena.



FOTO N° 9: Vista panorámica, de las puertas del Módulo I, son de tablero rebajado, con acabado natural, cuyo sentido de apertura es en dirección de la evacuación. Abre hacia afuera.



FOTO N° 10: Vista panorámica, Las canaletas de drenaje pluvial están construidas con plancha de acero galvanizado, tienen montantes de tubería de PVC que llegan a falsas columnas al nivel del terreno. La vereda, tiene canaletas laterales con una protección de rejilla de acero pintada.



FOTO N° 11: Vista panorámica del Módulo II (cocina, dormitorio y aula), Este Bloque cuenta con 03 ambientes destinados una cocina, un dormitorio y un Aula que actualmente de usa como comedor, con una antigüedad no es más de 3 años, posee sistema estructural de albañilería confinada con pórticos de concreto armado se encuentra en buen estado, no se intervendrá el aula.



FOTO N° 12: Vista panorámica del piso de madera machihembra y zócalo de madera de h= 10cm, los muros tienen un zócalo de triplay barnizado de h= 0.90m su estado de conservación es regular, en comedor (aula)



FOTO N° 13: Vista panorámica de la cocina, piso cerámico en buen estado



FOTO N° 14: Vista panorámica, de la cobertura del Módulo II, posee estructura metálica tipo articulada, con planchas de aluzinc, inclinado a dos aguas, su estado de conservación es buena.




FOTO N° 15: Vista panorámica, del falso cieloraso está estructurado en paneles acústicos con perfilaría metálica, corresponde al aula del Módulo II, su conservación es regular, (se utiliza como comedor).



FOTO N° 16: Vista panorámica, de la puerta de madera del aula, su estado de conservación es buena.



FOTO N° 17: Vista panorámica, de las ventanas, tiene estructura de aluminio tipo madera con protección metálica, su estado de conservación es buena.



FOTO N° 18: vista panorámica de la vereda exterior y la cuneta de concreto con rejilla en buen estado, los montantes pluviales se encuentran en buen estado, intersección del Módulo II y Modulo III.



FOTO N° 19: Modulo III, Cuenta con cobertura de estructura metálica tipo articulada, con planchas de aluzinc, inclinado a dos aguas, su conservación es buena.



FOTO N° 20: Vista panorámica del muros, vigas y columnas, se encuentran pintadas con oleo mate, su estado de conservación es regular.



FOTO N° 21: Vista panorámica del piso de madera machihembrado y zócalo de madera de aula en estado regular, del Módulo III.(Aula 01)



FOTO N° 22: Vista panorámica de los SS HH, piso, zócalos, en buen estado



FOTO N° 23: El falso cielorraso está estructurado en paneles acústicos con perfilaría metálica, su estado de conservación es regular, corresponde al Aula 1 del Módulo III.



FOTO N° 24: Vista panorámica de las ventanas de estructura de aluminio color madera, con vidrio simple transparente fijados en sus cuatro lados al marco metálico de la ventana. Presenta rejillas



FOTO N° 25: Las puertas son de tablero rebajado, con acabado natural, cuyo sentido de apertura es en dirección de la evacuación. Abre hacia afuera.



FOTO N° 26: Las canaletas de drenaje pluvial están construidas de planchas de acero galvanizado y tienen bajantes de tubería de PVC que llegan a falsas columnas al nivel del terreno. La vereda, tiene canaletas laterales con una protección de rejilla de acero pintada. Estado de Conservación es bueno



FOTO N° 27: Las instalaciones eléctricas internas del bloque son empotradas, y se encuentran en regular estado. Las luminarias externas son empotradas led y las internas son artefactos de rejilla empotrada con tubos fluorescentes.



FOTO N° 28: vista de aparato sanitario, piso en buen estado de SSHH en Modulo III



FOTO N° 29: vista de Modulo IV en desuso