

PANEL FOTOGRÁFICO

La Institución Educativa 6154 MAYOR EP. MARCO JARA SCHENONE con código local 314897 y la Institución Educativa 534 con código local 856267 se encuentran localizadas en el distrito de LURIN, provincia de LIMA en la región LIMA. Se encuentra ubicado en la CARRETERA ANTIGUA PANAMERICANA SUR KM 39.5 en el distrito de Lurín.

Los medios de accesibilidad para el Local Escolar son las avenidas principales Antigua Panamericana Sur, Jr. Santa Fe y Av. Mártir Olaya.



Fotografía 01: Ingreso principal a la Institución Educativa 6154 Mayor EP. Marco Jara Schenone por la Carretera Antigua Panamericana Sur





Fotografía 02: Ingreso principal a la Institución Educativa 534 por la Carretera Antigua Panamericana Sur

UNIDAD DE SSHH 01




Fotografía 03: Vista volumétrica de la Unidad de SSHH 01, ubicada a lado izquierdo del pabellón del nivel de educación primaria y frente al Patio 02.







Fotografía 04: Elevación 01, Ingreso a los servicios higiénicos y vista del lavatorio exterior de uso mixto para los estudiantes del nivel de educación primaria.




Fotografía 05: Módulo 01 (baño varones estudiantes de primaria), se evidencia el buen estado del enchape cerámico en zócalos y pisos. Asimismo, se muestra el estado regular de las puertas de madera en los cubículos



Fotografía 06: Módulo 01 (baño varones estudiantes de primaria), se evidencia el regular estado de la puerta de madera y bisagra con signo de corrosión, además se muestra el buen estado del inodoro.



Fotografía 07: Módulo 01 (baño varones estudiantes de primaria), se evidencia el deterioro en un inodoro y cuyo modelo es distinto a los otros inodoros del módulo (tipo one piece).



Fotografía 08: Módulo 01 (baño varones estudiantes de primaria), se evidencia el deterioro de la tubería rociadora del urinario corrido, así como que se encuentran oxidados los elementos de sujeción correspondientes.



Fotografía 09: Módulo 01 (baño varones estudiantes de primaria). Se evidencia el buen estado del enchape cerámico del lavatorio corrido; sin embargo, las griferías se encuentran deterioradas.



Fotografía 10: Módulo 01 (baño varones estudiantes de primaria). Se evidencia el deterioro moderado de pintura, afectado por la humedad.



Fotografía 11: Módulo 01 (baño varones estudiantes de primaria). Se evidencia el uso de canaletas de PVC lo cual transporta los cables para el encendido de una luminaria, las cuales se encuentran en mal estado. Luminaria inadecuada y deteriorada.






Fotografía 12: Módulo 01 (baño varones estudiantes de primaria). Ventanas de rejas metálicas con signos de corrosión y desprendimiento de pintura esmalte, y sin vidrios.



Fotografía 13: Módulo 02 (baño damas estudiantes de primaria), se evidencia el buen estado del enchape cerámico en zócalos y pisos. Asimismo, se muestra el estado regular de las puertas de madera en los cubículos.




Fotografía 14: Módulo 02 (baño damas estudiantes de primaria). Se evidencia el buen estado de los inodoros tipo one piece y del enchape cerámico interior.



Fotografía 15: Módulo 02 (baño damas estudiantes de primaria). Se evidencia el buen estado del enchape cerámico del lavatorio corrido; así como de las griferías que han sido cambiadas recientemente.



Fotografía 16: Módulo 02 (baño damas estudiantes de primaria). Se evidencia el uso de canaletas de PVC lo cual transporta los cables para el encendido de una luminaria, las cuales se encuentran en mal estado. Luminaria inadecuada y deteriorada.



Fotografía 17: Módulo 02 (baño damas estudiantes de primaria). Se evidencia el buen estado del enchape cerámico en piso y pared de la ducha; así como de la llave y ducha cromada.



Fotografía 18: Módulo 02 (baño damas estudiantes de primaria). Se evidencia el deterioro moderado de la pintura debido a la humedad y el salitre.



Fotografía 19: Módulo 02 (baño damas estudiantes de primaria). Ventanas de rejas metálicas con signos de corrosión y desprendimiento de pintura esmalte, y sin vidrios.





Fotografía 20: Módulo 03 (baño varones docentes de primaria), se evidencia el buen estado del inodoro, portarrollos de papel en mal estado y fragua del enchape cerámico en regular estado.



Fotografía 21: Módulo 03 (baño varones docentes de primaria), presencia de vidrios crudos sin laminar; así como carpintería metálica con signos de corrosión.






Fotografía 22: Módulo 03 (baño varones docentes de primaria). Se evidencia la existencia de un tablero eléctrico el cual se encuentra en mal estado y se debe reubicar.



Fotografía 23: Módulo 03 (baño varones docentes de primaria). Se muestra válvula de compuerta y uniones universales en mal estado.




Fotografía 24: Módulo 04 (baño damas docentes de primaria), se evidencia el buen estado del inodoro y el lavatorio con pedestal; así como del cerámico de piso y pared. La fragua del enchape cerámico se observa que se encuentra en regular estado.



Fotografía 25: Módulo 04 (baño damas docentes de primaria), se evidencia el buen estado del inodoro y el mal estado del portarrollos de papel higiénico.





Fotografía 26: Módulo 04 (baño damas docentes de primaria), presencia de vidrios crudos sin laminar; así como carpintería metálica con signos de corrosión.




Fotografía 27: Módulo 04 (baño damas docentes de primaria). Se evidencia el deterioro en válvulas de compuerta con uniones universales oxidadas.

UNIDAD DE SSHH 02



Fotografía 28: Elevación 02, Ingreso a la Unidad de SSHH 02 Módulo 05 (baño de damas inicial), se verifica el regular estado de la puerta principal de ingreso y rejas metálicas en la fachada. Asimismo, se observa ventanas metálicas con signos de corrosión y presencia de vidrios crudos sin láminas de seguridad.



Fotografía 29: Módulo 05 (baño damas estudiantes de inicial). Se evidencia las malas condiciones del enchape de zócalos, el deterioro de pisos, las pésimas condiciones de las puertas de los cubículos y la desigualdad en el tipo de inodoro instalado.





Fotografía 32: Módulo 05 (baño damas estudiantes de inicial). Se verifica las malas condiciones de ventanas y vidrios sin láminas de seguridad, deterioro de pintura en muros y enchape de zócalos. Puerta de madera en regular estado.



Fotografía 33: Módulo 05 (baño damas estudiantes de inicial). Se evidencia el mal estado de las conexiones en lavatorio y grifería, así como de los accesorios para dispensadores de jabón líquido.



Fotografía 36: Módulo 05 (baño damas estudiantes de inicial). Se evidencia las pésimas condiciones de las válvulas de compuerta (no funcionan)



Fotografía 37: Módulo 05 (baño damas estudiantes de inicial). Se evidencia en el cielo raso el deterioro de la pintura por salitre y presencia de filtraciones. Luminaria inadecuada y deteriorada.





Fotografía 38: Módulo 05 (baño damas estudiantes de inicial). Se evidencia el deterioro de la pintura por la humedad y el salitre, así como tubos de PVC de agua fría sin empotrar.



Fotografía 39: Módulo 05 (baño damas estudiantes de inicial). Puerta y ventanas posteriores de rejas metálicas en pésimas condiciones, totalmente corroídas.




Fotografía 40: Módulo 05 (baño damas estudiantes de inicial). Gabinete de Subtablero 01 en mal estado, sin leyenda e interruptores termomagnéticos deteriorados.

UNIDAD DE SSHH 03



Fotografía 41: Elevación 03, Ingreso a la Unidad de SSHH 03 Módulo 06 y 07 (baño de damas inicial), se verifica el regular estado de la puerta principal de ingreso y rejas metálicas en la fachada. Asimismo, se observa ventanas metálicas con signos de corrosión y presencia de vidrios crudos sin láminas de seguridad, además de las luminarias existentes en mal estado.




Fotografía 42: Módulo 06 (baño varones estudiantes de inicial). Se evidencia el deterioro en enchape de pisos, zócalo y puertas de cubículo. Asimismo, se observa los urinarios en regular estado y pernos de sujeción corroídos.




Fotografía 43: Módulo 06 (baño varones estudiantes de inicial). Se evidencia el deterioro en las conexiones, grifería y enchape de paredes en lavatorio corrido.




Fotografía 44: Módulo 06 (baño varones estudiantes de inicial). Se verifica las malas condiciones de las instalaciones eléctricas y ventanas.



Fotografía 45: Módulo 06 (baño varones estudiantes de inicial). Se verifica las malas condiciones del enchape de pisos.



Fotografía 46: Módulo 07 (baño damas docentes de inicial). Se evidencia las malas condiciones de la ducha existente y el deterioro moderado de la pintura en muros.




Fotografía 47: Módulo 07 (baño damas docentes de inicial). Se evidencia las malas condiciones del Tablero Eléctrico TD-02.



Fotografía 48: Módulo 07 (baño damas docentes de inicial). Se observa el inodoro en buenas condiciones; sin embargo se evidencia el mal estado del piso de loseta de concreto con la puerta de madera del cubículo.



Fotografía 49: Módulo 07 (baño damas docentes de inicial). Se observa el lavatorio de loza vitrificada sin pedestal en regular estado. Asimismo, se evidencia el mal estado del enchape en piso y pared, además de no contar con un espacio para el almacenamiento de los artículos de limpieza.



Fotografía 50: Módulo 07 (baño damas docentes de inicial). Ventanas metálicas en mal estado con vidrios crudos sin láminas de seguridad.

LAVATORIO EXISTENTE – NIVEL PRIMARIA



Fotografía 51: Vista del lavatorio externo donde se evidencia el regular estado del enchape cerámico y el mal estado de las griferías.



Fotografía 52: Tarrajeo deteriorado por la humedad debajo del lavatorio externo. Además, se visualiza el mal estado de la válvula de compuerta.

NUEVO MÓDULO DE SSHH TIPO C – NIVEL PRIMARIA



Fotografía 53: Vista del patio de servicio donde se emplazará el nuevo Módulo de SSHH Tipo C adaptado para personas con discapacidad motora (nivel de educación primaria), colindante a la Unidad de SSHH 01.

EQUIPAMIENTO EXTERNO




Fotografía 56: Elevación 06, tanque elevado de concreto existente (primaria). Se evidencia que existían problemas de filtración cuando estaba en uso, así mismo la presencia de múltiples agrietamientos y fisuras en estructura de soporte.



Fotografía 57: Base de tanque elevado de concreto existente (primaria), se encuentra deteriorado desprendiéndose el concreto y exponiendo el acero de refuerzo que se encuentra corroído, por sus condiciones representa un riesgo.



Fotografía 58: Cisterna en malas condiciones, sin mantenimiento, se observa tapa metálica oxidada, sin escalera de gato y paredes con tarrajeo pulido desprendido y fisuras.



Fotografía 59: Cuarto de tablero y bombas para el cisterna y tanque elevado en pésimas condiciones, que no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad referente al sistema eléctrico.



Fotografía 60: By pass de ingreso de agua desde la red pública. Se evidencia que no cuenta con tapa y cuya visualización de su estado se afecta por el área verde que no recibe mantenimiento.



Fotografía 61: Tableros eléctricos (TG y TD-01) ubicados en la Edificación EP01, donde se evidencia que se encuentra en malas condiciones, sin trabajos de mantenimiento. No registra interruptores diferenciales.

NUEVO MÓDULO DE CISTERNA - TANQUE ELEVADO DE PVC Y ELECTROBOMBAS



Fotografía 55: Vista del área verde donde se emplazará el nuevo Módulo de Cisterna - tanque elevado de PVC y electrobombas, a ser ubicado entre la Edificación EI02 del nivel de educación inicial y la cisterna - tanque elevado existente.