

PANEL FOTOGRÁFICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CEM TARAPOTO – SAN MARTÍN



Foto 01: Vista del CEM Tarapoto dese el puente Shapaja.



Foto 02: Vista del CEM Tarapoto dese el puente Shapaja.



Foto 03: Escalera de acceso al CEM.



Foto 04: Hall de distribución.



Foto 05: Oficina de asistencia social.



Foto 06: Oficina de admisión.



Foto 07: Hall de distribución



Foto 08: Mesas de trabajo en hall de distribución



Foto 09: Servicio higiénico.



Foto 10: Corredor de circulación.



Foto 10: Oficina de asesoría psicológica 2.



Foto 11: Oficina de prevención.



Foto 12: Oficina de asesoría legal.



Foto 13: Oficina de promoción.



Foto 14: Macha de humedad en cielo raso de hall de distribución.



Foto 15: Mancha de humedad en cielo raso de asesoría legal.



Foto 16: Fachada del CEM (Segundo piso).



Foto 17: Aleros de la cobertura.



Foto 18: Cielo raso en alero dañado por la humedad.



Foto 18: Cobertura de aluzinc.



Foto 19: Canaleta pluvial.



Foto 20: Intersección entre cobertura y columna de soporte del tanque elevado.



Foto 21: Intersección entre cobertura y columna de soporte del tanque elevado.



Foto 22: Estructura de soporte de la cobertura.