

PANEL FOTOGRAFICO



VISTA LATERAL DEL ESTADO SITUACIONAL QUE PRESENTA LA COBERTURA



VISTA DEL ESTADO DE LA COBERTURA PRINCIPAL Y SOBLETECHO EN DETERIORO



VISTA DEL ESTADO QUE PRESENTA EL MADERAJE QUE SOPORTA LA COBERTURA



SE OBSERVA EL INTERIOR DEL CIELO RASO EN AMBIENTE DE REGISTRO TRABAJADORES DE C.C.



VISTA DEL INTERIOR DE PASADIZO CIELO RASO AVERIADO POR HUMEDAD







VISTA DE CENTRO DE LUZ CON LUMINARIA QUEMADA Y CABLE EXPUESTO, CIELO RASO PICADO



VISTA DE INTERIOR DEL CIELO RASO EN AMBIENTE DE MESA DE PARTES, CABLE EXPUESTO Y CIELO RASO HONGUEADO



VISTA DEL CIELO RASO CON MANCHAS DE HUMEDECIMIENTO POR EFECTO DE GOTERAS

CALAMINA PICADA



CORREAS DE MADERA EN SOBLETECHO DE COLA DE PATO HUMEDAS Y AVERIADAS



ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LAS VENTANAS CON DOBLE MALLA METALICA



VISTA DEL TECHO DE LA NAVE PRINCIPAL Y SOBRE TECHO EN ALERO DE PASADIZO





VISTA DEL INGRESO PRINCIPAL A LA INSTITUCION SE OBSERVA EL TECHO PRINCIPAL Y TECHO BAJO EN ALERO SOBRE PASADIZO



VISTA DEL LADO POSTERIOR A LA FACHADA REQUIERE DE MANTENIMIENTO GENERAL



VISTA DEL INGRESO PRINCIPAL A LA INSTITUCION SE OBSERVA EL ESTADO DEL TECHO NAVE PRINCIPAL Y TECHO BAJO EN ALERO