

PANEL FOTOGRÁFICO

La Institución Educativa JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZALES con código local 311144 se encuentra localizada en el distrito de LOS OLIVOS, provincia Lima en el departamento de Lima.

Se encuentra ubicado en el JIRON TOMAS CATARI Y ANTONIO CABO CUADRA 5 de la ciudad de Lima.

Los medios de accesibilidad para el Local Escolar son las avenidas principales Tomas Valle y la Panamericana Norte.



ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN



Fotografía 01: ingreso principal del Local Escolar .



Fotografía 02: ingreso a los servicios higiénicos M1 mujeres. Se encuentra en buen estado.



Fotografía 03: elevación 01 de los servicios higiénicos M1. Piso cerámico y enchape en paredes en buen estado de conservación. Puertas de cubículos de madera y aparatos sanitarios en buen estado.



Fotografía 04: elevación 02 de los servicios higiénicos M1. Los enchapes de paredes y piso se encuentra en buen estado. Fluorescente en regular estado, no hermético por tanto, no es adecuado para un uso de baños.



Fotografía 05: elevación 03 de los servicios higiénicos. Se visualiza el lavadero corrido enchapado con griferías en pared en buen estado de conservación.



Fotografía 06: ingreso a los servicios higiénicos M2 – Varones, en el pabellón de primaria y secundaria.



Fotografía 07: elevación 01 de los servicios higiénicos M2. Se evidencia el deterioro en la pintura de la pared, las 08 griferías están en mal estado. El lavadero se encuentra ubicado al ras de la puerta de ingreso, siendo un riesgo para la evacuación de los alumnos.



Fotografía 08: elevación 02 de los servicios higiénicos M2. Enchape en muros de dos colores y en alturas de instalación diferentes. Pisos enchapados en buen estado. Urinarios en buen estado de conservación. Interruptor instalado no se encuentra al ras de la superficie de enchape.



Fotografía 09: elevación 03 de los servicios higiénicos M2. Puerta metálica en buen estado de conservación. Ventanas altas con reja de protección despintadas, sin vidrios.


Henry Quico Santos Chavez
INGENIERO CIVIL
CIP 117147



Fotografía 10: elevación 04 de los servicios higiénicos M2. Enchape interior de cubículos antiguos, con piezas parchadas, rotos, el formato es diferente al del resto del ambiente. Puertas de cubículos de madera y de melamina.



Fotografía 11: elevación 05 de los servicios higiénicos M2. Urinarios en buen estado de conservación, tornillos de fijación oxidados .



Fotografía 12: ingreso a los servicios higiénicos M3, correspondiente al nivel inicial.



Fotografía 15: elevación 01 de los servicios higiénicos M3. Los urinarios que se visualizan no tienen la distancia adecuada de uso y no corresponden a aparatos para uso de niños de inicial. Enchape diferentes en el mismo ambiente.



Fotografía 16: elevación 02 de los servicios higiénicos M3. El urinario se ha instalado cerca a los lavaderos, el espacio no es el suficiente para su uso.



Fotografía 17: elevación 03 de los servicios higiénicos M3. Se visualiza un lavadero corrido para niños de nivel inicial, este se encuentra en mal estado, enchapes rotos, rajados y griferías con óxido.



Fotografía 18: elevación 02 de los servicios higiénicos M3. Se visualiza que los inodoros no están correctamente colocados. Enchape en regular estado de conservación.



Fotografía 19: cielo raso de los servicios higiénicos M3. Se visualiza el techo en buenas condiciones, rejas de protección en ventanas altas despintadas y sin vidrios.



Fotografía 18: ingreso a los servicios higiénicos M4 y M5, correspondiente profesores varones y damas respectivamente.




Fotografía 19: elevación 01 de los servicios higiénicos M4. Este sshh se encuentra en buen estado. Griferías en regular estado.



Fotografía 20: elevación 03 de los servicios higiénicos M4.



Fotografía 21: elevación 04 de los servicios higiénicos M5. Los enchapes en muros y pisos se encuentran en buen estado. Grifería en regular estado. Inodoro sin tapa en el tanque.


Henry Quiro Santos Chávez
INGENIERO CIVIL
CIP 117147



Fotografía 22: ingreso a los servicios higiénicos M6 y M7, varones y mujeres respectivamente.



Fotografía 23: elevación 01 de los de los servicios higiénicos M7. Se evidencia el deterioro en la pintura de las paredes y techo. Las 03 griferías de los lavaderos se encuentran en regular estado.



Fotografía 24: elevación 02 de los servicios higiénicos M7. Cubículos de duchas sin puertas. Una salida de cuha sin griferías. Enchapes en muros antiguos.



Fotografía 25 : elevación 03 de los servicios higiénicos M7. Urinario corrido con enchape desprendido. Tuberías de desagüe y llaves expuestas.



Fotografía 26: elevación 04 de los servicios higiénicos M7. Se evidencia el deterioro de los 02 inodoros, las tapas de los tanques son de madera. Enchape en muros antiguo.



Fotografía 27: elevación 05 de los servicios higiénicos M7. Se evidencia el deterioro de la pintura en el cielo raso, con presencia de humedad. Pintura en regular estado, con manchas.



Fotografía 28: elevación 06 de los servicios higiénicos M6 .Cubículos de inodoros de material ligero en regular estado de conservación. Vanos con ventanas corredizas.



Fotografía 29: elevación 07 de los servicios higiénicos M6 , Se evidencia el deterioro en la pintura de las paredes y techo. Ventanas corredizas en buen estado. Enchape de lavadero con pieza desprendida y griferías en regular estado de conservación.



Fotografía 30: elevación 08 de los servicios higiénicos M6. Se visualiza una ducha sin cerramientos y sin griferías para su uso. Enchape en buen estado.



Fotografía 31: elevación 08 de los servicios higiénicos M6. Se evidencia el deterioro de los inodoros, se recomienda sus cambios, se debe implementar dispensador de papel higiénico y tapas en cada inodoro.



Fotografía 32: Se visualiza la ubicación de los 02 módulos tipo C para mujeres, se cuenta al costado del SSHH 02.



Fotografía 33: Se visualiza la ubicación del tanque elevado y cisterna, se encuentra al frente del SSHH 01 - mujeres



Fotografía 34: Se visualiza la ubicación del lavadero tipo 2, se encuentra muy cerca al SSHH 01 – M1 de mujeres.


 Henry Quiro Santos Chavez
INGENIERO CIVIL
CIP 117147

PANEL FOTOGRÁFICO

La Institución Educativa JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZALES con código local 311144 se encuentra localizada en el distrito de LOS OLIVOS, provincia Lima en el departamento de Lima.

Se encuentra ubicado en el JIRON TOMAS CATARI Y ANTONIO CABO CUADRA 5 de la ciudad de Lima.

Los medios de accesibilidad para el Local Escolar son las avenidas principales Tomas Valle y la Panamericana Norte.



ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN



Fotografía 01: ingreso principal del Local Escolar. – medidor TRIFASICO



Fotografía 02: Derecha tablero general, izquierda tablero TD - 01

tablero general				
llave general matriz	1	100A	60A	3
llave pabellon A	2	60A	60A	4
tablero TD-01				
	1	60A	20A	3
	2	30A	20A	4
			30A	5
tablero TD-02				
llave general pabellon C	1	60A	30A	3
	2	20A	20A	4
			30A	5

Fotografía 03: Diagrama de llaves existentes



Fotografía 04: Tablero TD - 02

DATOS DEL SUMINISTRO	
Alimentador	CH-23
Potencia Contratada	15.00 kW
Medidor	TRIFÁSICO Electrónico
Conexión	Subterránea
Tensión	220 V - BT
Sector Típico	1 (SE0005)
Pliego Tarifario	Lima
Tarifa	BT5B
Sistema Eléctrico	Lima Norte
Tipo de Conexión	C2.2

