


PANEL FOTOGRÁFICO

La Institución Educativa 0024 Pedro Enrique Gonzales Soto con código local 291853 se encuentra localizada en el distrito de Ate, provincia Lima en el departamento de Lima. Se encuentra ubicado en la Av. Jose Carlos Mariátegui N° 835 de la ciudad de Lima.

Los medios de accesibilidad para el Local Escolar es la avenida principal Jose Carlos Mariategui.




Fotografía 01: ingreso principal del Local Escolar por la Avenida Jose Carlos Mariátegui N°835


VICTOR JOEL DIAZ CONDOR
Ingeniero Civil
CIP N° 238537




Fotografía 02: ingreso a los servicios higiénicos 01, en el pabellón A del nivel primaria.




Fotografía 03: elevación 01 de los servicios higiénicos 01. Se evidencia que la puerta principal del ingreso al baño de mujeres no tiene vidrios de separación.



Fotografía 04: elevación 02 de los servicios higiénicos 01. No evidencia el deterioro en los pisos / muros / coberturas / equipamiento / accesorios / puertas / ventanas / otros.



Fotografía 05: elevación 03 de los servicios higiénicos 01. No evidencia el deterioro en los pisos / muros / coberturas / equipamiento / accesorios / puertas / ventanas / otros.




Fotografía 06: elevación 04 de los servicios higiénicos 01. No evidencia el deterioro en los pisos / muros / coberturas / equipamiento / accesorios / puertas / ventanas / otros.



Fotografía 07: cielo raso de los servicios higiénicos 01. Se evidencia el deterioro de pintura y tarrajeo.



Fotografía 08: ingreso a los servicios higiénicos 02, en el pabellón 1 del nivel primaria.




Fotografía 09: elevación 01 de los servicios higiénicos 02. No se evidencia el deterioro en los pisos / muros / coberturas / equipamiento / accesorios / puertas / ventanas / otros.



Fotografía 10: elevación 02 de los servicios higiénicos 02. Se evidencia el deterioro en el tarrajeo y pintura de las paredes del baño.




Fotografía 11: elevación 03 de los servicios higiénicos 02. Se evidencia el deterioro en los muros de los servicios higiénicos por falta de pintura y mantenimiento a las paredes.



Fotografía 12: elevación 04 de los servicios higiénicos 02. Se evidencia que no existe vidrios en las puertas y ventanas que divida la parte externa (patio) con los servicios higiénicos.



Fotografía 13: cielo raso de los servicios higiénicos 02. Se evidencia el deterioro de pintura y tarrajeo



Fotografía 14 : Tablero General, el cual presenta un estado de conservación aceptable. El tablero cuenta con placa de protección de frente muerto (mandil), pero no cuenta con tapas ciegas. Los interruptores termomagnéticos (ITM's) corresponden a la capacidad de corrientes de los conductores que protegen. Los conductores utilizados se encuentran protegidos con canaletas, tuberías de PVC y tuberías metálicas.





Fotografía 15: En el baño de varones los equipos de iluminación en mal estado del tipo fluorescente (no tiene cintillo de protección y presenta corrosión) no cumple con las condiciones necesarias para su uso en los SSHH. No cuenta con equipo de emergencia. El interruptor comparte con 01 salida de tomacorriente inadecuada y se encuentra en mal estado. Las instalaciones eléctricas de SHH se encuentran equipados mediante conductores de tipo THW, las conexiones están instaladas sin terminales ni marcadores. No cuenta con cable de protección a tierra.



Fotografía 16: En el baño de mujeres los equipos de iluminación en mal estado y no cumple con las condiciones necesarias para su uso en los SSHH. No cuenta con equipo de emergencia. El interruptor se encuentra en mal estado. Las instalaciones eléctricas del SSHH se encuentra equipado mediante conductores de tipo THW, las conexiones están aisladas sin terminales, ni marcadores. No cuenta con cable de protección a tierra.



Fotografía 17: Se muestra la red de desagüe



Fotografía 18: Se muestra 02 tanques Rotoplast