

PANEL FOTOGRÁFICO

El terreno destinado para los estacionamientos ubicados frente al Puesto de Control Aduanero Iñapari se encuentra localizado en el distrito de Iñapari, provincia Tahuamanu en el departamento de Madre de Dios.

Se encuentra ubicado en Carretera Interoceánica Sur, cruce de Av. León Velarde esquina con Jr. Industrial s/n, contiguo a la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre (GERFOR) del Gobierno Regional de Madre de Dios, constituido por el Lote 1, Manzana A, de la Parcela 3.

Los medios de accesibilidad para el terreno son las avenidas principales Carretera Interoceánica y el Jr. Industrial.



Patricia L. Torres Alvarado
ARQUITECTA
CAP N° 15376

Ilustración 1. Vista desde Carretera Interoceánica con Jr. Industrial. El terreno 2 cuenta con módulos trasladados de manera temporal, los cuales deberán reubicarse conforme a los planos de propuesta arquitectónica.



Ilustración 2. Vista de postes existentes y módulos prefabricados reubicados de manera temporal en el terreno 2.



Ilustración 3. Vista desde carretera Interoceánica. Muro perimétrico de albañilería - GERFOR. El terreno natural, presenta desniveles y algunos elementos a retirar.



Ilustración 4. Vista de terreno natural (izquierda) y terreno con relleno afirmado (derecha) donde está ubicado la caseta de vigilancia y el módulo 1 reubicados de manera temporal



Ilustración 5. Caseta de vigilancia existente en buen estado a reubicar




Patricia L. Torres Alvarado
ARQUITECTA
CAP N° 15376

Ilustración 6. Caseta de vigilancia y módulo 1, ambas en buen estado, a reubicar de acuerdo a propuesta arquitectónica



Ilustración 7. modulo 2 reubicado de manera provisional sobre terreno afirmado. Se observa un desnivel.



Ilustración 8. Vista frontal del terreno desde Jr. Industrial, al fondo el cerco perimétrico de GERFOR, se observa desnivel.




Patricia L. Torres Alvarado
ARQUITECTA
CAP N° 15576

Ilustración 9. Vista desde Jr. Industrial con Pasaje 1.



Ilustración 10. Vista del terreno desde el Pasaje 1 hacia carretera Interoceánica. Se observa elementos metálicos.




Patricia L. Torres Alvarado
ARQUITECTA
CAP N° 15376

Ilustración 11. Vista desde el pasaje 1. Se observa el muro perimétrico de albañilería, vegetación en el terreno natural, caja de concreto a retirar.




Patricia L. Torres Alvarado
ARQUITECTA
CAP N° 15976

Ilustración 12. Vista desde el pasaje 1. Se observa maleza en el terreno natural, mototaxi, caseta temporal, elementos metálicos y caja de concreto.



Ilustración 13. Vista desde el terreno hacia el Jr. Industrial. Se observa varillas de fierro, caseta temporal, listones de madera, container 2



Ilustración 14. Varillas de fierro ubicadas en el terreno.


Patricia L. Torres Alvarado
ARQUITECTA
CAP N° 15576



Ilustraci3n 15. Vista desde el terreno hacia la Carretera Interoceánica. Se observa restos de materiales de construcci3n.



Ilustraci3n 16. M3dulo 2, se puede observar el desnivel del terreno.




Patricia L. Torres Alvarado
ARQUITECTA
CAP N° 15376