



Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 02: ingreso al módulo 01, en el pabellón 1 del nivel primaria secundaria.



Fotografía 03: elevación 01 del módulo 01. Se evidencia el deterioro en los pisos / muros / coberturas / equipamiento / accesorios / puertas / ventanas / otros.

MANUEL
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

Guillermo
Guillermo Murguía Cervantes
CIP 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

Ruben A. Rodriguez Hilario
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 04: elevación 02 del módulo 01. Se evidencia el deterioro en los pisos / muros / coberturas / equipamiento / accesorios / puertas.



Fotografía 05: elevación 03 del módulo 01. Se evidencia el deterioro en los pisos / muros / coberturas / equipamiento / accesorios / puertas.

MANUEL
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

Guillermo
Guillermo Murguía Cervantes
CIP 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

Ruben A. Rodriguez Hilario
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 06: elevación 04 del módulo 01. Se evidencia el deterioro en los pisos / muros / coberturas / equipamiento / accesorios / puertas / ventanas / otros.



Fotografía 07: Elevación 05 del módulo 01. Se evidencia el deterioro en el equipamiento / accesorios.

MANUEL
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

Guillermo
Guillermo Murguía Cervantes
CIP 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

Ruben A. Rodriguez Hilario
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 08: ingreso al módulo02, en el pabellón 01 del nivel secundaria.



Fotografía 09: elevación 01 del módulo 02. Se evidencia el deterioro en las coberturas / equipamiento / accesorios / puertas.

MANUEL
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

Guillermo
Guillermo Murguía Cervantes
CIP. 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

Ruben A. Rodriguez Hilario
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 10: elevación 02 del módulo 02. Se evidencia el deterioro en los accesorios / puertas / ventanas.



Fotografía 11: elevación 01 del módulo 03. Se evidencia el deterioro en las coberturas / equipamiento / accesorios / puertas.

MANUEL
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

Jorge
Jorge Guillermo Murguía Cervantes
CIP. 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

Ruben
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 12: elevación 02 del módulo 03. Se evidencia el deterioro en las coberturas / equipamiento / accesorios / puertas



Fotografía 13: elevación 03 del módulo 03. Se evidencia el deterioro en las coberturas / equipamiento / accesorios / puertas

MANUEL
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

[Signature]
Jorge Guillermo Murguía Cervantes
CIP 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

[Signature]
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 14: elevación 03 del módulo 03. Se evidencia el deterioro en las coberturas / equipamiento / accesorios / puertas.



Fotografía 15: elevación 01 del módulo 04. Se evidencia el deterioro en las coberturas / equipamiento / accesorios / puertas.

Manuel Eduardo Vargas Vasquez
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

Jorge Guillermo Murguía Cervantes
Jorge Guillermo Murguía Cervantes
CIP. 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

Ruben A. Rodriguez Hilario
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 16: elevación 02 del módulo 04. Se evidencia el deterioro en los accesorios / puertas / ventanas.



Fotografía 17: ingreso al módulo 05, en el módulo de SS.HH. del nivel primaria secundaria.

MANUEL
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

Jorge Guillermo Murguía Cervantes
Jorge Guillermo Murguía Cervantes
CIP. 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

Ruben A. Rodriguez Hilario
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP. 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 18: elevación 01 del módulo 05. Se evidencia el deterioro en las coberturas / puertas / ventanas / otros.



Fotografía 19: elevación 02 del módulo 01. Se evidencia el deterioro en las coberturas / equipamiento / accesorios / ventanas / puertas.


MANUEL
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

[Signature]
Jorge Guillermo Murguía Cervantes
CIP. 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

[Signature]
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP. 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 20: elevación 03 del módulo 05. Se evidencia el deterioro en las coberturas / puertas / ventanas / otros.



Fotografía 21: elevación 04 del módulo 05. Se evidencia el deterioro en las coberturas / equipamiento / accesorios / puertas.


MANUEL
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

Guillermo
Guillermo Murguía Cervantes
CIP. 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

Ruben A. Rodriguez Hilario
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 22: elevación 05 del módulo 05. Se evidencia el deterioro en las coberturas / equipamiento / accesorios / puertas.



Fotografía 23: cielo raso del módulo 02. Se evidencia el deterioro de pintura / tarrajeo / baldosas acústicas / losa aligerada / otros.

Manuel
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

Jorge
Jorge Guillermo Murguía Cervantes
CIP. 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

Ruben
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP. 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 24: ingreso al módulo06, en el módulo de SS.HH. del nivel primaria secundaria.



Fotografía 25: elevación 01 del módulo 06. Se evidencia el deterioro en las coberturas / accesorios.

Manuel Eduardo Vargas Vasquez
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

Guillermo Murguía Cervantes
Guillermo Murguía Cervantes
CIP 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

Ruben A. Rodriguez Hilario
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 26: elevación 02 del módulo 06. Se evidencia el deterioro en las coberturas / equipamiento / accesorios / puertas.



Fotografía 27: elevación 03 del módulo 06. Se evidencia el deterioro en las coberturas / puertas / accesorios / otros.

Manuel Eduardo Vargas Vasquez
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

Jaime Guillermo Murguía Cervantes
Jaime Guillermo Murguía Cervantes
CIP 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

Ruben A. Rodriguez Hilario
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 28: elevación 04 del módulo 06. Se evidencia el deterioro en las coberturas / equipamiento / accesorios / puertas.



Fotografía 29: elevación 05 del módulo 06. Se evidencia el deterioro en las coberturas / equipamiento / accesorios / puertas.

Manuel
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

Guillermo
Guillermo Murguía Cervantes
CIP. 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

Ruben
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 30: cielo raso del módulo 06. Se evidencia el deterioro de pintura / tarrajeo / baldosas acústicas / losa aligerada / otros.



Fotografía 31: ingreso al módulo 07, en el módulo de SS.HH. del nivel primaria secundaria.

Manuel
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

Guillermo
Guillermo Murguía Cervantes
CIP 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

Ruben
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 32: elevación 01 del módulo 07. Se evidencia el deterioro en las coberturas / accesorios / puertas.



Fotografía 33: elevación 02 del módulo 07. Se evidencia el deterioro en las coberturas / equipamiento / accesorios / ventanas.


MANUEL
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

Jorge Guillermo Murguía Cervantes
Jorge Guillermo Murguía Cervantes
CIP. 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

Ruben A. Rodriguez Hilario
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP. 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 34: elevación 03 del módulo 07. Se evidencia el deterioro en las coberturas / puertas / accesorios / pintura.



Fotografía 35: elevación 04 del módulo 07. Se evidencia el deterioro en las coberturas / equipamiento / accesorios / puertas.

MANUEX
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

[Signature]
Jorge Guillermo Murguía Cervantes
CIP 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

[Signature]
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 36: elevación 05 del módulo 07. Se evidencia el deterioro en las coberturas / equipamiento / accesorios / puertas.



Fotografía 37: cielo raso del módulo 07. Se evidencia el deterioro de pintura.


Manuel
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

Guillermo
Guillermo Murguía Cervantes
CIP. 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

Ruben A.
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 38: ingreso al módulo08, en el módulo de SS.HH. del nivel Administrativo.




Fotografía 39: elevación 01 del módulo 08. Se evidencia el deterioro en las coberturas / accesorios.

MANUEL
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

Guillermo
Guillermo Murguía Cervantes
CIP. 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

Ruben A. Rodriguez Hilario
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP. 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 40: elevación 02 del módulo 08. Se evidencia el deterioro en las coberturas / equipamiento / accesorios / ventanas.



Fotografía 41: elevación 03 del módulo 08. Se evidencia el deterioro en las coberturas / accesorios / pintura.

Manuel
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

Guillermo
Guillermo Murguía Cervantes
CIP. 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

Ruben
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP. 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 42: cielo raso del módulo 08. Se evidencia el deterioro de pintura.



Fotografía 43: ingreso al módulo 09, en el módulo de SS.HH. del nivel secundaria.


Manuel
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

Jorge
Jorge Guillermo Murguía Cervantes
CIP 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

Ruben
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 44: elevación 01 del módulo 09. Se evidencia el deterioro en las coberturas / accesorios.




Fotografía 45: elevación 02 del módulo 09. Se evidencia el deterioro en las coberturas / equipamiento / accesorios / ventanas.

MANUEL
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

Guillermo
Guillermo Murguía Cervantes
CIP. 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

Ruben A. Rodriguez Hilario
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP. 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 46: elevación 03 del módulo 09. Se evidencia el deterioro en las coberturas / puertas /



Fotografía 47: elevación 04 del módulo 09. Se evidencia el deterioro en las coberturas / equipamiento / accesorios /
puertas.

MANUEL
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

[Signature]
Jorge Guillermo Murguía Cervantes
CIP 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

[Signature]
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 48: elevación 05 del módulo 09. Se evidencia el deterioro en las coberturas / equipamiento / accesorios / puertas.




Fotografía 49: cielo raso del módulo 09. Se evidencia el deterioro de pintura.

Manuel
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

Guillermo
Guillermo Murguía Cervantes
CIP. 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

Ruben
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 50: ingreso al módulo 10, en el módulo de SS.HH. del nivel secundaria.



Fotografía 51: elevación 01 del módulo 10. Se evidencia el deterioro en las coberturas / ventanas / puertas.

MANUEL
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

[Signature]
Jorge Guillermo Murguía Cervantes
CIP 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

[Signature]
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 52: elevación 02 del módulo 10. Se evidencia el deterioro en las coberturas / equipamiento / accesorios.



Fotografía 53: elevación 03 del módulo 10. Se evidencia el deterioro en las coberturas / accesorios / ventanas.

MANUEL
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

Guillermo
Guillermo Murguía Cervantes
CIP. 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

Ruben A. Rodriguez Hilario
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP. 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 54: elevación 04 del módulo 10. Se evidencia el deterioro en las coberturas / equipamiento / accesorios / puertas.



Fotografía 55: elevación 05 del módulo 10. Se evidencia el deterioro en las coberturas / equipamiento / accesorios / puertas.


MANUEL
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

[Signature]
Jorge Guillermo Murguía Cervantes
CIP. 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

[Signature]
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 56: cielo raso del módulo 10. Se evidencia el deterioro de pintura.



Fotografía 57: elevación 01 del módulo 11 SS.HH Administrativo . Se evidencia el deterioro en las coberturas / accesorios.


Manuel
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

Guillermo
Guillermo Murguía Cervantes
CIP. 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

Ruben A. Rodriguez Hilario
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 58: elevación 02 del módulo 11. Se evidencia el deterioro en las coberturas / equipamiento / accesorios.



Fotografía 59: elevación 03 del módulo 11. Se evidencia el deterioro en las coberturas / accesorios / pintura.

MANUEX
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

[Signature]
Jorge Guillermo Murguía Cervantes
CIP 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

[Signature]
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 60: ingreso al módulo 12, en el módulo de SS.HH. del nivel secundaria.




Fotografía 61: elevación 01 del módulo 12. Se evidencia el deterioro en las coberturas / ventanas / puertas.

MANUEL
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

[Signature]
Jorge Guillermo Murguía Cervantes
CIP 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

[Signature]
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 62: elevación 02 del módulo 12. Se evidencia el deterioro en las coberturas / equipamiento / accesorios.



Fotografía 63: elevación 03 del módulo 12. Se evidencia el deterioro en las coberturas / accesorios / puerta/

MANUEL
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

[Signature]
Jorge Guillermo Murguía Cervantes
CIP 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

[Signature]
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 64: elevación 04 del módulo 12. Se evidencia el deterioro en las coberturas / equipamiento / accesorios / puertas.



Fotografía 65: elevación 05 del módulo 12. Se evidencia el deterioro en las coberturas / equipamiento / accesorios / puertas.

MANUEL
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

[Signature]
Jorge Guillermo Murguía Cervantes
CIP 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

[Signature]
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 66: cielo raso del módulo 12. Se evidencia el deterioro de pintura.



Fotografía 67: ingreso al módulo 13, en el módulo de SS.HH. del nivel secundaria.

MANUEL
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

[Signature]
Jorge Guillermo Murguía Cervantes
CIP. 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

[Signature]
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 68: elevación 01 del módulo 13. Se evidencia el deterioro en las coberturas / ventanas / puertas.



Fotografía 69: elevación 02 del módulo 13. Se evidencia el deterioro en las coberturas / equipamiento / accesorios.

MANUEL
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

[Signature]
Jorge Guillermo Murguía Cervantes
CIP 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

[Signature]
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 70: elevación 03 del módulo 13. Se evidencia el deterioro en las coberturas / accesorios / puertas.



Fotografía 71: elevación 04 del módulo 13. Se evidencia el deterioro en las coberturas / equipamiento / accesorios / puertas.

MANUEL
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

[Signature]
Jorge Guillermo Murguía Cervantes
CIP. 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

[Signature]
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP. 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 72: elevación 05 del módulo 13. Se evidencia el deterioro en las paredes y techo



Fotografía 73: cielo raso del módulo 13. Se evidencia el deterioro de pintura.

MANUEL
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

Guillermo
Guillermo Murguía Cervantes
CIP. 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

Ruben A. Rodriguez Hilario
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 74: ingreso al módulo14, en el módulo de SS.HH. del nivel secundaria.



Fotografía 75: elevación 01 del módulo 14. Se evidencia el deterioro en las coberturas / accesorio / puertas.

MANUEL
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

Jorge Guillermo Murguía Cervantes
Jorge Guillermo Murguía Cervantes
CIP 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

Ruben A. Rodriguez Hilario
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 76: elevación 02 del módulo 14. Se evidencia el deterioro en las coberturas / equipamiento / accesorios.



Fotografía 77: elevación 03 del módulo 14. Se evidencia el deterioro en las coberturas / accesorios / piso / pared.

MANUEL
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

[Signature]
Jorge Guillermo Murguía Cervantes
CIP. 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

[Signature]
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP. 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 78: cielo raso del módulo 14. Se evidencia el deterioro de pintura.



Fotografía 79: ingreso al módulo 15, en el módulo de SS.HH. del nivel secundaria.

Manuel
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

Jorge
Jorge Guillermo Murguía Cervantes
CIP 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

Ruben
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 80: elevación 01 del módulo 15. Se evidencia el deterioro en las coberturas / accesorio / puertas.



Fotografía 81: elevación 02 del módulo 15. Se evidencia el deterioro en las coberturas / equipamiento / accesorios.

MANUEL
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

Jorge Guillermo Murguía Cervantes
Jorge Guillermo Murguía Cervantes
CIP. 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

Ruben A. Rodriguez Hilario
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP. 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 82: elevación 03 del módulo 15. Se evidencia el deterioro en las coberturas / accesorios / piso / pared.



Fotografía 83: elevación 03 del módulo 15. Se evidencia el deterioro en las coberturas / accesorios / piso / pared.

MANUEL
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

[Signature]
Jorge Guillermo Murguía Cervantes
CIP 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

[Signature]
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 84: ingreso al módulo16, en el módulo de SS.HH. del nivel Administrativo.



Fotografía 85: elevación 01 del módulo 16. Se evidencia el deterioro en las coberturas / accesorios.

MANUEL
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

Guillermo
Guillermo Murguía Cervantes
CIP 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

Ruben A. Rodriguez Hilario
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP 183286
Ingeniero Civil



Fotografía 86: elevación 02 del módulo 16. Se evidencia el deterioro en las coberturas / equipamiento / accesorios / ventanas.

Manuel
MANUEL EDUARDO VARGAS VASQUEZ
Ingeniero Mecánico Electricista
CIP. 34155

Guillermo
Guillermo Murguía Cervantes
CIP 175223
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL

Ruben A. Rodriguez Hilario
Ruben A. Rodriguez Hilario
CIP 183286
Ingeniero Civil