

\*ACONDICIONAMIENTO DE CIMIENTO EN CERCO PERIMETRICO DE CTO. DE BOMBEO EN CAPILLA-EXTERIOR AL EP.




\*ACONDICIONAMIENTO DE TECHO EN RESERVORIO APOYADO DE AGUA, EN LADERA DE CERRO EN INTERIOR AL EP.



\*MANTENIMIENTO CON PINTURA EN PARANTE METÁLICO - CERCO TIPO 3 (ZONA DE PAMPA-AV. EL SOL)



\*DESMONTAJE DE CERCO METÁLICO Y ALAMBRE DE PUAS (ZONA DE PAMPA-AV. EL SOL)-TRAMO L-H  
\*SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO METÁLICO (ZONA DE PAMPA-AV. EL SOL)-TRAMO L-H  
\*SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINAS (ZONA DE PAMPA-AV. EL SOL)-TRAMO L-H  
\*PICADO DE SOBREC./CMTO. ENCOFRADO Y DESENC. CONCRETO FC 175KG/CM2  
P/DADO DE CONCRETO P/CERCO (ZONA DE PAMPA-AV. EL SOL)-TRAMO L-H



Cimiento/sobrecimiento Faltante L=11m



\*ACONDICIONAMIENTO DE CERCO METÁLICO TIPO 1- COLINDANTE PABELLÓN N°20, SUMINISTRO DE CONCERTINA; MANTENIMIENTO CON PINTURA  
\*DESMONTAJE PARCIAL DE CERCO METÁLICO TIPO 1- COLINDANTE PABELLÓN N°20, Y DESMONTAJE DE CONCERTINA.




\*SUMINISTRO DE CONCERTINA; MANTENIMIENTO CON PINTURA PUERTA DOBLE HOJA Y CERCO ADYACENTE- PABELLON N°20



\*ACONDICIONAMIENTO DE CERCO METÁLICO TIPO 2- COLINDANTE PABELLÓN N°20; SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINAS  
\*DESMONTAJE PARCIAL DE CERCO METÁLICO TIPO 2- COLINDANTE PABELLÓN N°20.  
\*ACONDICIONAMIENTO DE BASE DE PARANTE CERCO TIPO 1 Y2



\*MANTENIMIENTO CON PINTURA EN PARANTE METÁLICO - CERCO TIPO 4 (ZONA DE PAMPA-AV. EL SOL)



UBICACION DEL PROYECTO:  
E.P. LURIGANCHO  
DIST: S.J.L.  
PROV.: LIMA  
DEPART.: LIMA

PROPIETARIO: MINISTERIO DE JUSTICIA INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
PROYECTO: " SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL E.P. LURIGANCHO "			
DISEÑO:	TÍTULO: ANEXO 03- CORRECTIVO	LAMINA: <b>C-3</b>	
DESARROLLO:	PLANO: UBICACIÓN ESTRUCTURAS		
REVISADO:	ESCALA: 1/1500	FECHA: MAYO 2021	
UNIDAD MANTENIMIENTO – OIF			