MANTENIMIENTO DE CERCO METALICO PERIMÉTRICO C/COLUMNAS DE CONCRETO EN PARTE POSTERIOR A MODULO Nº02, 03 Y MAESTRANZA (ENTRE TIERRA DE NADIE Y PISTA) H= 2.85m- (Ver esquemas Estructuras)

Ángulos de cerco oxidados, despintados, a realizar mantenimiento.



Tubo Inferior de cerco en mal estado a desmontar y reemplazar

Sardinel con presencia de fisuras y grietas en apoyo de tubos

Tubo y ángulo a cambiar en puerta peatonal

Cerco Perimétrico Metálico en cuarto de bombeo de agua

MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CERCO METALICO PERIMÉTRICO EN EXTERIOR AL "PERIMETRO EXTERIOR DE CUARTO DE MAQUINA DE BOMBEO DE AGUA" - INCLUYE MANT. DE SARDINELES DE CONCRETO (Ver Esquemas Estructuras)

425,00

MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CONCERTINAS -SOBRE CERCO METALICO EN EXTERIOR DE MODULO Nº 1 (ZONA DE INGRESO)- (Ver esquemas Estructuras)

Puerta Metálica descolgada. Ángulos y anclajes cedieron y se deformaron.

ACONDICIONAMIENTO DE PUERTA DE REJA METALICA H=5.00-6.00m, A=5.80m (DOS HOJAS) (DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUERTA, REINST. DE BISAGRAS, ANGULO EN MARCOS, ANCLAJES, RASQUETEO Y PINTURA ESMALTE Y RESANES EN CONCRETO EN COLUMNAS DE SOPORTE)- (Ver esquemas Estructuras)



INPE	PROPIETARIO: MINISTERIO DE JUSTICIA INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA		
	PROYECTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL E.P. ANCON II"		
UBICACION DEL PROYECTO: E.P. ANCON II DISTRITO : ANCON PROVINCIA : LIMA DEPART. : LIMA	DISEÑO: ING. EDWIN ACUÑA SIFUENTES DESARROLLO: ING. EDWIN ACUÑA SIFUENTES REVISADO: UNIDAD MANTENIMIENTO - OIP	TITULO: ANEXO 03- CORRECTIVO PLANO: UBICACION ESTRUCTURAS ESCALA: INDICADA FECHA: MARZO 2021	LAMINA: E-01