









| <u>Componentes</u> | | |
|--|---|---|
| Celulosa Virgen | : | 10 % |
| Cemento | : | 30 - 35 % |
| UlejEtlencipe | : | 45 - 55 % |
| Otros ingredientes no clasificados como sustancias peligrosas. | : | 10 % |
| <u>Ectcevg'flecufHulecu'('S wlo lecu</u> | | |
| Apariencia y Olor | : | Rrcc'e'uof'c'tetgo c'eqq' dimensiones variables de acuerdo al producto. |
| I txcgf cf'Gr getjiec | : | 1.20 a 1.25 |
| PH (10% soluc.) | : | 10.0 |
| Flamabilidad | : | No |
| Nfo kgT g'Czr nquop | : | P q' c['Tgué q'g'Zrr nquop |
| Rwpq Tg'fphco celop | : | No |
| Los productos de Fibro Cemento no son Combustibles. | | |
| <u>Precauciones para el manejo y uso</u> | | |
| Evite generar e inhalar polvo, siga las siguientes medidas de seguridad. | | |
| a) | Para materiales derramados: Gurto rqtvcpg'vxi vlt'dvngcu'r't' euectuT'g'lio r kgl c'ap'leu' tscut qpfg el producto haya sido cortado y/o perforado, resultando en polvo y/o piezas cortadas. | |
| b) | Precauciones para su manejo : Este producto como tal no representa un riesgo para la salud. Las siguientes normas de seguridad son referidas al peligro que se pueda generar al cortar, perforar, lijar, y/o triturar el producto. - Ocpagx' bapceqv'bap'nfr-qno'iq'u'o f'plo q'T quidg) - Las rt' euecu que puedan generar polvo deben realizarse en *tguv bien ventiladas. - En lo posible humedecer el producto antes de recortar, perforar y/o lijar. - Trabajar los productos con herramientas manuales o bien con cortadoras, fresadoras y taladros de baja velocidad que produzcan virutas gruesas. - En plpi Ap caso utilizar herramientas de alta velocidad que originen polvo fino (p.ejm. discos abrasivos). - Rctc't'gf velt' jnrefcpceq' T gdg'wxtu'iq'r c'T g't'iqweep'p'f gewf c'c' | |



| | | | | |
|--|------------------------------|--|--|---|
| PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, HACIA UN GOBIERNO DIGITAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO, DISTRITO ILO - PROVINCIA DE ILO, - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" CUI: 2464969 COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | | PLANO: INSTALACIONES DE REDES DETALLES UBICACION: MALECON COSTERO MURMAN PROVINCIA: ILO REGION : MOQUEGUA PROYECTISTAS: ING. ALEXANDER H. LAMAS VELASQUEZ CIP-76146 | | PLANO: IR-7 07 DE 07 |
| PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO | | Municipalidad Provincial DE ILO | |  |
| ESCALA: INDICADA | FECHA: 10-2020 | | | |