

## REPORTE DE ACCIDENTE DE VEHÍCULOS

Nº Caso Salesforce:01772366

RC:No	Fecha de Reporte: 16/02/2017 05:02 PM	Inicio de Atención del caso: 16/02/2017 05:47 PM
Base del Asesor de servicio: LA VICTORIA BASE	Fin de atención del asegurado: 16/02/2017 05:57 PM	
Lugar de Atención: PUERTA DEL MERCADO NUMERO 1 SURQUILLO		
Dirección: PUERTA DEL MERCADO NUMERO 1 SURQUILLO		
Distrito: Surquillo	Provincia: Lima	Departamento: Lima
Atención en Comisaria: No	F.H Inicio: 16/02/2017 05:47 PM	F.H Fin: 16/02/2017 05:47 PM
¿Inspección en el lugar?: Si	F.H Inicio: 16/02/2017 05:47 PM	F.H Fin: 16/02/2017 05:47 PM

## DATOS GENERALES DE LA POLIZA

Placa: EGS-401	Marca: NISSAN	Modelo: URVAN	Año: 2014
Uso: Particular	Clase: Camioneta Rural hasta 9 Astos	Timón: Original	
Asegurado: CENTRO DE FORMACION EN TURISMO-CENFOTUR		Póliza: 220010506	Certificado: 2
E-mail Asegurado: tejada_boccio@hotmail.com		Celular: 942623326	AD=Conductor: No
Nombre Conductor: JOSE LUIS		Apellido Paterno: TEJADA	Apellido Materno: BOSIO
Tipo Doc: DNI	Nº Doc: 08188552	Edad: 53	Sexo: Masculino
E-mail Conductor: tejada_boccio@hotmail.com		Telefono: 942623326	Celular: 942623326
LC: Si	Número LC: Q08188552	Clase: A	Cat: I
Fecha Rev: 23/12/2017			
Propietario:		E-mail propietario:	Telefono:

### DATOS DE LA OCURRENCIA

<b>Lugar de Siniestro:</b> AV.PASEO DE LA REPUBLICA CON RICARDO PALMA		<b>Fecha y Hora de Ocurrencia:</b> 16/02/2017 04:30 PM
<b>Dirección:</b> PUERTA DEL MERCADO NUMERO 1 SURQUILLO		
<b>Distrito:</b> <u>Surquillo</u>	<b>Provincia:</b> <u>Lima</u>	<b>Departamento:</b> <u>Lima</u>
<b>Denuncia Policial:</b> Si	<b>Delegación Policial:</b> <u>SIN INTERVENCION POLICIAL</u>	<b>Nombre GPS:</b>
<b>Causal:</b> Choque	<b>Magnitud:</b> Leve	<b>Comentarios sobre la causal:</b>

**Daños materiales:**

Puerta anterior derecho hundido raspado.  
Puerta posterior derecha raspado.

<b>AD Solicita GRÚA para TALLER:</b> No	<b>Taller:</b>	<b>Distrito:</b>
<b>Se oriento al asegurado para realizar denuncia policial y dosaje etílico:</b> No		<b>Dosaje etílico cualitativo:</b> No necesario

SIEMPRE que el vehículo siniestrado sea internado en taller, el Asegurado deberá comunicar dicho internamiento a *Línea Positiva* al número de teléfono 211-0212 (Lima) ó al 74-9000 / 74-9001 (Provincias)

**Circunstancias del accidente**

Hecho ocurrido en circunstancias que refiere el asegurado se deaplazada por la Av. Paseo de La República en  
s e n t i d o d e  
S-N momentos que al llegar a la intersección con la Av. Ricardo Palma es impactado en la estructura lateral  
derecha por l unidad tercera que se desplazaba por dicha vía de E-O, la misma que se da a la fuga sin ser  
identificada, ocasionandose así los daños materiales.

**Señales y marcas en la vía, evidencias**

Avenida

**¿Cámaras de seguridad en el lugar?**

No

Señor asegurado, antes de firmar sírvase verificar la información consignada en el presente reporte, que será la base para la  
evaluación de nuestro servicio y atención brindada por el asesor.

La información dada por Línea Positiva o por el Asesor, referente a coberturas, deducibles, responsabilidades, convenios,  
etc, es referencial, y está supeditada a la evaluación que realizará el Área de Siniestros según los términos y condiciones de  
su póliza.

**DECLARACIONES:**

El Asegurado declara que toda la información brindada al Asesor en la atención del siniestro es completa y verás.

Asimismo, el Asegurado manifiesta expresamente su autorización a efectos de que toda comunicación relativa al presente  
siniestro le sea remitida únicamente al correo electrónico brindado en el campo de "Datos Generales de la Póliza" del  
presente formato.

Fecha: 16 de Febrero del 2017

---

Firma del Asegurado

---

Firma del Asesor

71 - 2/3  
Fpt - 3/3

PROFORMA Nro. TY - 00013981

Centro de Servicios    Taller Ayllon

CLIENTE

Doc. Identidad : RUC 20160286068

Cliente : MAQUINARIAS S.A.

Telefonos/Fax 6145555

Dirección : CAMINO REAL 390 INT 1501 SAN ISIDRO, LIMA

Email :

Contacto :

## VEHICULO

Placa : EGS-401

Motor : YD25-349023A

Chasis : JN1UC4E26E9000759

Marca/Modelo : NIS E26

Color : KN4 PLATA

KM Garantia :	0
---------------	---

Año Fabricación : 2014

Tipo de Trabajo : Carroceria y Pintura

## SERVICIOS

Codigo	Descripcion del Trabajo	Prec. Lista	Descuento	Total (9.)
22 338	PUERTA DELANTERA DERECHA - PINTAR ✓	337.50	0.00	337.50
22 N82	PINTAR POSTE CENTRAL RH ✓	112.50	0.00	112.50
22 340	PUERTA POSTERIOR DERECHA - PINTAR ✓	337.50	0.00	337.50
22 336	GUARDAFANGO POSTERIOR DERECHO - PINTAR ✕	562.50	0.00	562.50
22 323	ESTRIBO DE PUERTA - PINTAR ✕	112.50	0.00	112.50
22 N39	APLICACION DE ANTIGRAVILLA ✓	112.50	0.00	112.50
21 01	PLANCHADO	1,144.07	0.00	1,144.07
99 99	O/C PLOTEO DE PANEL S/M ✕	0.00	0.00	0.00
99 99	O/C REP. 02 VASOS LADO RH Del. 9/2/03i	0.00	0.00	0.00
Total Servicios:				2,719.07

## REPUESTOS

PR	Nro. Parte	Descripcion	Cant.	Prec. Lista	Descuento	Prec. Venta	Total (S/.)
02	96301-3XTCA	ESPEJO COMPLETO RH	1	1,040.42	468.19	572.23	572.23
Total Repuestos:							572.23

TOTAL S/.	3,291.30
-----------	----------

Redondeo	0.00
----------	------

TOTAL PROFORMA S/.	3,291.30
--------------------	----------

Los precios no incluyen I.G.V.

Proforma Valida Hasta : 02/04/2017

**Plazo de Entrega :** 30 días después del ingreso de la Unidad al Centro de Servicio o la aprobación de esta proforma cuando la unidad ya haya sido

**Garantia :**

Forma de Pago : Contado

Asesor : 67A URBANO ALEXANDER

Kilometraje Ingreso : 8,482

Comp. Seguros: LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

Fecha Apertura Proforma	03/03/2017	Fecha Cierre :	Pendiente
-------------------------	------------	----------------	-----------

Observaciones : PRESUPUESTO SUJETO A VARIACION POR DAÑOS OCULTOS

Ultima Modificación por: AURBANO

Sim: 226052112

Pl: 220010506-2

Del: Mar. 9, 1850.00 + 1/4

9/5/

Se procede a la aplicación de la encuesta que se realizó, cuando en esta sucesión de las investigaciones policiales y de La Piedad LA POSTAL SEGUROS Y REASEGUROS

ORDEN DE SERVICIO N° 0000266

Página : 1 de 2

N° Exp. SIAF : 0000000863

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO DE FORMACION EN TURISMO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000162

Día	Mes	Año
04	04	2017

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : MAQUINARIAS S.A. Dirección : AV.CAMINO REAL N°390, TORRE CENTRAL CCI : 15 01 31 - LIMA / LIMA / SAN ISIDRO RUC : 20160286068 Teléfono : Fax : Concepto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LA UNIDAD VEHICULAR MINIVAN NISSAN PLACA	N° Cuadro Adquisic: 000269 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/. T/C :

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/.
607500070149	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UNIDAD VEHICULAR MINIVAN PLACA EGS-401, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO.  *PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO -EL PLAZO OTORGADO DEL SERVICIO SERÁ HASTA 30 DÍAS CALENDARIO, EL CUAL SERÁ CONTABILIZADO DESDE LA CONFIRMACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN DE ORDEN DE SERVICIO.  *FORMA DE PAGO -EL PAGO SERA EFECTUADO A LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO PREVIA CONFORMIDAD DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES.  *PENALIDADES: EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LAS PRESTACIONES OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO, LA ENTIDAD LE APLICARÁ AL CONTRATISTA UNA PENALIDAD DEL UNO POR CIENTO (1%) POR CADA DÍA DE RETRASO, HASTA POR UN MONTO MÁXIMO EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE SERVICIO	1.003.00

AFECCION PRESUPUESTAL

Metal/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/.
0024	22.006.0008.9001.3999999.5000003	1 - 00	2.3.2 4.1 3		1,003.00

Van ... S/. 1,003.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	850.00
I.G.V. :	153.00
Total :	1,003.00

Facturar a nombre de : CENTRO DE FORMACION EN TURISMO

Dirección : PEDRO MARTINO N° 320 - BARRANCO / BARRANCO - LIMA - LIMA

RUC : 20131372001

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
RICHARD SAMPEN		
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
		Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O.S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

ORDEN DE SERVICIO N° 0000266

N° Exp. SIAF : 0000000863

Página : 2 de 2

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO DE FORMACION EN TURISMO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000162

Día	Mes	Año
04	04	2017

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : MAQUINARIAS S.A.	N° Cuadro Adquisic: 000269
Dirección : AV.CAMINO REAL N°390, TORRE CENTRAL CCI : 15 01 31 - LIMA / LIMA / SAN ISIDRO	Tipo de Proceso : ASP
RUC : 20160286068 Teléfono : Fax :	N° Contrato : Moneda : S/. T/C :
Concepto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LA UNIDAD VEHICULAR MINIVAN NISSAN PLACA	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/.
		O, DE SER EL CASO, DEL ÍTEM QUE DEBIÓ EJECUTARSE. CUANDO SE LLEGUE A CUBRIR EL MONTO MÁXIMO DE LA PENALIDAD, LA ENTIDAD PODRÁ RESOLVER EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO PREVIA ACEPTACIÓN DEL ÁREA USUARIA.  INFORME N°082-2017-CENFOTUR-SG-OAF-UL-REN INFORME N°226-2017-SG/OPPD/UP CERTIFICACIÓN N°232 C.C. UL/SG PED. 00223 ***** (UN MIL TRES Y 00/100 SOLES) *****	1,003.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Metal/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/.


TOTAL S/. 1,003.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	850.00
I.G.V. :	153.00
Total :	1,003.00

Facturar a nombre de : CENTRO DE FORMACION EN TURISMO

Dirección : PEDRO MARTINO N° 320 - BARRANCO / BARRANCO - LIMA - LIMA

RUC : 20131372001

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFIRMACION DEL SERVICIO
RICHARD SAMPEN		
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
		Fecha Dia Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le correspondan, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

PROFORMA Nro. TY - 00013981

Centro de Servicios Taller Ayllon

CLIENTE

Doc. Identidad : RUC 20160286068

Cliente : MAQUINARIAS S.A.

Dirección : CAMINO REAL 390 INT 1501 SAN ISIDRO, LIMA

Telefonos/Fax 6145555

Email :

VEHICULO

Placa : EGS-401

Marca/Modelo : NIS E26

Año Fabricación : 2014

Motor : YD25-349023A

Color : KN4 PLATA

Tipo de Trabajo : Carrocería y Pintura

Chasis : JN1UC4E26E9000759

KM Garantía : 0

SERVICIOS

Código	Descripción del Trabajo	Prec. Lista	Descuento	Total (S/.)
22 338	PUERTA DELANTERA DERECHA - PINTAR	337.50	0.00	337.50
2 N82	PINTAR POSTE CENTRAL RH	112.50	0.00	112.50
2 340	PUERTA POSTERIOR DERECHA - PINTAR	337.50	0.00	337.50
22 336	GUARDAFANGO POSTERIOR DERECHO - PINTAR	562.50	0.00	562.50
22 323	ESTRIBO DE PUERTA - PINTAR	112.50	0.00	112.50
22 N39	APLICACION DE ANTIGRAVILLA	112.50	0.00	112.50
21 01	PLANCHADO	1.144.07	0.00	1.144.07
99 99	O/C PLOTEO DE PANEL S/M	0.00	0.00	0.00
99 99	O/C REP. 02 VASOS LADO RH Del. 9/2 de 3i	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
				0.00
				2,719.07

REPUESTOS

PR	Nro. Parte	Descripción	Cant.	Prec. Lista	Descuento	Prec. Venta	Total (S/.)
02	96301-3XT0A	ESPEJO COMPLETO RH	1	1,040.42	468.19	572.23	572.23
							572.23
							3,291.30

Redondeo

0.00

TOTAL PROFORMA S/.

3,291.30

Los precios no incluyen I.G.V.

Proforma Valida Hasta : 02/04/2017

Plazo de Entrega : 30 días después del ingreso de la Unidad al Centro de Servicio o la aprobación de esta proforma cuando la unidad ya haya s

Garantía :

Forma de Pago : Contado

Asesor : 67A URBANO ALEXANDER

Kilometraje Ingreso : 8,482

Comp. Seguros : LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

Fecha Apertura Proforma : 03/03/2017

Observaciones : PRESUPUESTO SUJETO A VARIACION POR DAÑOS OCULTOS

Ultima Modificación por: AURBANO



220052112

220010566-2

220010566-2