

REPORTE DE ACCIDENTE DE VEHÍCULOS

N° Caso Salesforce:01897723

RC: No	Fecha de Reporte: 12/05/2017 08:14 AM	Inicio de Atención del caso: 12/05/2017 08:55 AM
Base del Asesor de servicio: JESÚS MARÍA (COMISARIA) BASE		Fin de atención del asegurado: 12/05/2017 09:12 AM
Lugar de Atención: Av La Marina / Calle Pichu	Dirección: AV LA MARINA CUADRA 32	
Distrito: San Miguel	Provincia: Lima	Departamento: Lima
Atención en Comisaria: No	F.H Inicio: 12/05/2017 08:55 AM	F.H Fin: 12/05/2017 08:55 AM
¿Inspección en el lugar?: Si	F.H Inicio: 12/05/2017 08:55 AM	F.H Fin: 12/05/2017 09:11 AM

DATOS GENERALES DE LA POLIZA

Placa: EGS-401	Marca: NISSAN	Modelo: URVAN	Año: 2014
Uso: Particular	Clase: Camioneta Rural hasta 9 Astos		Timón: Original
Asegurado: CENTRO DE FORMACION EN TURISMO-CENFOTUR		Póliza: 220010506	Certificado: 2
E-mail Asegurado: mdiazv@cenfotur.edu.pe		Celular:	AD=Conductor: No
Nombre Conductor: JOSE LUIS		Apellido Paterno: TEJADA	Apellido Materno: BOSSIO
Tipo Doc:	N° Doc:	Edad:	Sexo: Masculino
E-mail Conductor:		Telefono: 971098986	Celular:
LC: Si	Número LC: Q08188552	Clase: A	Cat: I
Propietario:		E-mail propietario:	Telefono:

DATOS DE LA OCURRENCIA

Lugar de Siniestro: Calle Pichu / Calle Mollocmarca		Fecha y Hora de Ocurrencia: 12/05/2017 08:00 AM
Dirección: AV LA MARINA CUADRA 32		
Distrito: San Miguel	Provincia: Lima	Departamento: Lima
Denuncia Policial: No	Delegación Policial: SIN INTERVENCION POLICIAL	Nombre GPS:
Causal: Choque	Magnitud: Leve	Comentarios sobre la causal:

Daños materiales:

Faro Post Izq roto.

AD Solicita GRÚA para TALLER: No	Taller:	Distrito:
Se oriento al asegurado para realizar denuncia policial y dosaje ético: Si		Dosaje ético cualitativo: No necesario

SIEMPRE que el vehículo siniestrado sea internado en taller, el Asegurado deberá comunicar dicho internamiento a *Línea Positiva* al número de teléfono 211-0212 (Lima) ó al 74-9000 / 74-9001 (Provincias)

OTROS VEHÍCULOS PARTICIPANTES

Tercero identificado: Si

Placa	Marca	Modelo	Año	Conductor	Dosaje	Telefono	Licencia	Cia seguros	Daños Materiales
B6E 889								Sin seguro	Se retiro del lugar

Circunstancias del accidente

Cond AD manifiesta Veh era desplazado por la Calle Pichu sentido O-E calzada Sur. Circunstancia que antes de llegar a la interseccion con la Calle Mollocmarca es impactado en su Vertice post Izq con la estructura lateral Izq del Veh TP que era desplazado por la ultima Via en mension sentido S-N calzada Este y que cond realizo giro la Izq. Ocasionandose daño material.

Señales y marcas en la vía, evidencias

Se informa dCalleeducible.

¿Cámaras de seguridad en el lugar?

No

Señor asegurado, antes de firmar sírvase verificar la información consignada en el presente reporte, que será la base para la evaluación de nuestro servicio y atención brindada por el asesor.

La información dada por Línea Positiva o por el Asesor, referente a coberturas, deducibles, responsabilidades, convenios, etc, es referencial, y está supeditada a la evaluación que realizará el Área de Siniestros según los términos y condiciones de su póliza.

DECLARACIONES:

El Asegurado declara que toda la información brindada al Asesor en la atención del siniestro es completa y verás.

Asimismo, el Asegurado manifiesta expresamente su autorización a efectos de que toda comunicación relativa al presente siniestro le sea remitida únicamente al correo electrónico brindado en el campo de "Datos Generales de la Póliza" del presente formato.

Fecha: 12 de Mayo del 2017



Firma del Asegurado



Firma del Asesor