


PANEL FOTOGRÁFICO

La Institución Educativa 3069 GENERALÍSIMO DON JOSE DE SAN MARTIN con código local 291283 se encuentra localizada en el distrito de ANCÓN, provincia Lima en el departamento de Lima.

Se encuentra ubicado en la Avenida Julio C. Tello 1era cuadra S/N, de la ciudad de Lima.

Los medios de accesibilidad para el Local Escolar son las avenidas principales SERPENTÍN PASAMAYO, VARIANTE PASAMAYO, JULIO C. TELLO, PANAMERICANA NORTE y LAS COLINAS.



Fotografía 01: Ingreso Principal del Local Escolar por la Avenida Julio C. Tello



Fotografía 02: ingreso a los **Servicios Higiénicos 01**, en el pabellón del nivel secundario.



Fotografía 03: **Servicios Higiénicos 01** (varones) – Vista General

Se evidencia el deterioro en los pisos / muros / accesorios / puertas / paredes / ventanas (vanos)



Fotografía 04: **Servicios Higiénicos 01** (varones) – Urinario corrido en mal estado. Se evidencia el deterioro en los muros / equipamiento / accesorios / enchape de pared



Fotografía 05: **Servicios Higiénicos 01** (varones) – Cubículos de Inodoros. Se evidencia el deterioro en los pisos / muros / equipamiento / accesorios / puertas



Fotografía 06: Cielo raso de los **Servicios Higiénicos 01** (varones). Se evidencia el deterioro de pintura / tarrajeo / luminarias



Fotografía 07: **Servicios Higiénicos 01** (mujeres) - Vista General

Se evidencia el deterioro en los pisos / muros / puertas / pintura de paredes



Fotografía 08: **Servicios Higiénicos 01** (mujeres) – Lavadero corrido en mal estado


Se evidencia el deterioro de equipamiento / accesorios / puertas / enchape de pisos y paredes



Fotografía 09: **Servicios Higiénicos 01** (mujeres) – Enchape de Pisos
Se evidencia el deterioro en los muros / enchape de pisos / enchape de pared



Fotografía 10: **Servicios Higiénicos 01** (mujeres) – Cubículos de Inodoros
Se evidencia el deterioro en los pisos / muros / equipamiento / accesorios / puertas



Fotografía 11: Cielo raso de los **Servicios Higiénicos 01** (mujeres)
Se evidencia el deterioro de pintura / tarrajeo / luminarias



Fotografía 12: ingreso a los **Servicios Higiénicos 02**, en el pabellón del nivel primario



Fotografía 13: **Servicios Higiénicos 02** (mujeres) - Vista General

Se evidencia el deterioro en los pisos / muros / puertas / pintura de paredes



Fotografía 14: **Servicios Higiénicos 02** (mujeres) – Acabados Generales

Se evidencia el deterioro en los muros / enchape de pisos / enchape de pared / pintura de paredes



Fotografía 15: **Servicios Higiénicos 02** (mujeres) – Cubículos de Inodoros

Se evidencia el deterioro en los pisos / muros / equipamiento / accesorios / puertas / enchapes de paredes



Fotografía 16: Cielo raso de los **Servicios Higiénicos 02** (mujeres)

Se evidencia el deterioro de cobertura metálica / luminarias



Fotografía 17: **Servicios Higiénicos 02** (varones) - Vista General

Se evidencia el deterioro en los pisos / muros / puertas / pintura de paredes



Fotografía 18: **Servicios Higiénicos 02** (varones) – Urinario corrido en mal estado

Se evidencia el deterioro en los muros / pisos / accesorios / enchape de pared



Fotografía 19: **Servicios Higiénicos 02** (varones) – Cubículos de Inodoros

Se evidencia el deterioro en los pisos / muros / equipamiento / accesorios / puertas / enchapes de paredes



Fotografía 20: Cielo raso de los **Servicios Higiénicos 02** (varones)

Se evidencia el deterioro de cobertura metálica / luminarias



Fotografía 21: Lavadero Exterior en **Servicios Higiénicos 02**

Se evidencia el deterioro de pisos / equipamiento / accesorios / enchapes de paredes



Fotografía 22: Zona planteada para la ubicación de **01 Módulo "C" para niños** y **01 Módulo "C" para niñas** (Módulos base diseñados por PRONIED y entregados a los profesionales a cargo del desarrollo de expedientes de SS.HH)



Fotografía 23: Zona planteada para la ubicación de **01 Módulo "C" para niños** y **01 Módulo "C" para niñas** (Módulos base diseñados por PRONIED y entregados a los profesionales a cargo del desarrollo de expedientes de SS.HH)