



TIJERAL 1:
EJES 2 Y 4
ESC: 1/50




TIJERAL 2:
EJES 1 y 5
ESC: 1/50



TIJERAL 3:
EJES "C" y "G"
ESC: 1/50

TIJERAL 9:
EJE "E"
ESC: 1/50



INFORME DE EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LOS VITRALES DE PALACIO LEGISLATIVO- VITRAL DEL EDIFICIO LUIS ALBERTO SÁNCHEZ	
PROPIETARIO: CONGRESO DE LA REPÚBLICA	
EQUIPO TÉCNICO: Arq. María Esther Venero Gibaja CAP.: 3039 Bach. Arq. Percy Iparraquirre Quevedo Bach. Arq. Jean Eberth Ludeña Cusi	
PLANO: ELEVACIONES- TIJERALES	
ESCALA: INDICADA	LÁMINA: A-06
FECHA: MAYO 2022	
DIBUJO: JELC	