






PLANTA DE TIJERALES
ESC: 1/75



PLANTA DE TIJERALES- CÚPULA
ESC: 1/75



Detalle- ventana
esc. 1/10



JR. HUALLAGA cdra. 3

JR. AZANGARO cdra. 3

INFORME DE EVALUACIÓN
DEL ESTADO ACTUAL DE
LOS VITRALES DE PALACIO
LEGISLATIVO- VITRAL DEL
EDIFICIO LUIS ALBERTO
SÁNCHEZ

PROPIETARIO:
CONGRESO DE LA
REPÚBLICA

EQUIPO TÉCNICO:
Arq. Maria Esther Venero Gibaja
CAP.: 3039
Bach. Arq. Percy Iparraguirre Quevedo
Bach. Arq. Jean Eberth Ludeña Cusi

PLANO:
PLANTA- TIJERALES

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
MAYO 2022

DIBUJO:
JELC

A-05