


PLANTA - VITRALES  
ESC: 1/75



# INFORME DE EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LOS VITRALES DE PALACIO LEGISLATIVO- VITRAL DEL EDIFICIO LUIS ALBERTO SÁNCHEZ

PROPIETARIO:  
CONGRESO DE LA  
REPÚBLICA

EQUIPO TÉCNICO:  
**Arq. Maria Esther Venero Gibaja**  
CAP.: 3039  
Bach. Arq. Percy Iparraquirre Quevedo  
Bach. Arq. Jean Eberth Ludeña Cusi

PLANO:  
PLANTA- VITRALES

ESCALA:	INDICADA	A-01
FECHA:	MAYO 2022	
DIBUJO:	JELC	