

N.T.T. +8.66

N.T.T. +7.56




N.T.T. +5.72

N.P.T. +4.43

N.T.T. +2.51

N.P.T. +1.23

N.P.T. 0.00



ELEVACIÓN ESTE
ESC: 1/75

N.T.T. +8.66

N.T.T. +7.56


N.T.T. +5.72

N.P.T. +4.43

N.T.T. +2.51

N.P.T. +1.23

N.P.T. 0.00



ELEVACIÓN OESTE
ESC: 1/75


LEYENDA



VÍDRIO RAJADO



VÍDRIO PARCHADO



VACÍO

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LOS VITRALES DE PALACIO LEGISLATIVO- VITRAL DEL EDIFICIO LUIS ALBERTO SÁNCHEZ

PROPIETARIO:

CONGRESO DE LA
REPÚBLICA

EQUIPO TÉCNICO:

Arq. Maria Esther Venero Gibaja
CAP.: 3039

Bach. Arq. Percy Iparraguirre Quevedo
Bach. Arq. Jean Eberth Ludeña Cusi

PLANO:

ELEVACIONES COBERTURA
VITRAL

ESCALA:

INDICADA

FECHA:

MAYO 2022

DIBUJO:

JELC

A-04