



PLANO DE COBERTURAS - DIAGNÓSTICO

ESCALA 1/100

LEYENDA - INTERVENCIONES	
1 DESMONTAJE PUERTA DE MADERA	31 DESMONTAJE MAMPARAS DE ALUMINIO
2 RETIRO DE CARPETAS	32 RETIRO REDES INTERNET, SEGURIDAD, CAJAS TOMAS, ETC.
3 RETIRO PIZARRA	33 DEMOLICIÓN PISO CERÁMICO / PISO CEMENTO
4 DESMONTAJE VENTANAS DE VIDRIO	34 DESMONTAJE TABIQUES DE MADERA, INCLUYE PUERTAS
5 RETIRO TUBO ELÉCTRICO	35 RETIRO PULSADOR DE TIMBRE
6 DESMONTAJE LUMINARIAS	36 RETIRO LAVADERO Y ACCESORIOS SANITARIOS
7 RETIRO TOMACORRIENTES	37 RETIRO CORTINAS Y ACCESORIOS
8 RETIRO INTERRUPTOR TRIPLE/DOBLE/SIMPLE	38 RETIRO CONTRAZÓCALO DE MADERA
9 RETIRO CAJAS CIEGAS	39 PICADO Y RETIRO REDES DE AGUA Y DESAGÜE
10 RETIRO DE CABLES ELÉCTRICOS	40 RETIRO LAVATORIO OVALIN, INCLUYE GRIFERÍA
11 RETIRO DE PODO Y TABURETE	41 DEMOLICIÓN TOTAL PISO DE TERRAZO
12 RETIRO DE PARQUET EN MAL ESTADO	42 PICADO Y RETIRO CONTRAZÓCALO DE TERRAZO
13 PICADO PISO TERRAZO EN MAL ESTADO	43 DESMONTAJE COBERTURAS SOBRE PORTONES, INCL. SOPORTES
14 RETIRO ANGULARES LISOS Y/O ANGULARES DE ALUMINIO EN GRADAS	44 DESMONTAJE MASTIL METÁLICO
15 DESMONTAJE TABIQUES CON SOPORTE METÁLICO	45 DESMONTAJE PUERTAS METÁLICAS
16 DESMONTAJE REJAS EN VENTANAS Y/O PUERTAS	46 DESMONTAJE CASETA CONTROL
17 DESMONTAJE INODOROS Y ACCESORIOS	47 DESMONTAJE QUIOSCOS METÁLICOS
18 RETIRO ACCESORIOS DISCAPACITADOS	48 RETIRO BANICAS DE CEMENTO
19 RETIRO GRIFERÍA Y TRAMPA DE DESAGÜE LAVATORIOS	49 RETIRO TACHOS DE BASURA
20 DESMONTAJE URINARIOS Y ACCESORIOS	50 DESMONTAJE POSTE Y LUMINARIA
21 RETIRO SUMIDERO 2"	51 EXCAVACIÓN DE TERRENO
22 RETIRO BALDOSAS ACÚSTICAS 60x80cm	52 RETIRO COBERTURA TEJAS ARTESANALES
23 RETIRO ZÓCALO CERÁMICO PARA COLOC. ESPEJO O REEMPLAZO	53 RETIRO CUMBRERA TEJA ARTESANAL
24 RETIRO DE ESPEJO	54 PICADO Y RETIRO TARRAJEO
25 RETIRO TAPA DE CAJA DE VÁLVULAS	55 RETIRO TEJAS INDUSTRIALES ROTAS
26 RETIRO REGISTRO 2"	56 RETIRO TANQUE METÁLICO
27 RETIRO JABONERA LÍQUIDA	57 RETIRO COBERTURA TEJA ANDINA
28 RETIRO VÁLVULA Ø 3/4"	58 RETIRO CANALETA PLUVIAL
29 RETIRO SEPARADORES DE URINARIOS	
30 RETIRO ZUMBADOR DE TIMBRE	

REVISIÓN				
N°	FECHA	TÍTULO/DESCRIPCIÓN	ELABORADO POR	APROBADO POR

NOTAS
1) MEDIDAS Y COTAS EN METROS, S.I.C.

COSULTOR:

MARFIL

CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A.C.

FIRMA Y SELLO :

ESPECIALISTA:

FIRMA Y SELLO :

APROBACIÓN:

FIRMA Y SELLO :

UBICACIÓN :

Ciudad Universitaria de Perayoc
Av. de la Cultura N° 773

DISTRITO : CUSCO

PROVINCIA : CUSCO

REGION : CUSCO

PROPIETARIO:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

REFORMULACIÓN PROYECTO:

EXPEDIENTE DE "MANTENIMIENTO DEL LOCAL DEL CEPRU - UNSAAC"

ESPECIALIDAD:

ARQUITECTURA

PLANO: PLANTA COBERTURAS - DIAGNÓSTICO

ESCALA: INDICADA

FECHA: MAYO 2022

PLANO N° D-AR-05