



PLANO DE DISTRIBUCIÓN PRIMER NIVEL - DIAGNÓSTICO

LEYENDA - INTERVENCIONES	
1 DESMONTAJE PUERTA DE MADERA	31 DESMONTAJE MAMPARAS DE ALUMINIO
2 RETIRO DE CARPETAS	32 RETIRO REDES INTERNET, SEGURIDAD, CAJAS TOMAS, ETC.
3 RETIRO PIZARRA	33 DEMOLICIÓN PISO CERÁMICO / PISO CEMENTO
4 DESMONTAJE VENTANAS DE VIDRIO	34 DESMONTAJE TABIQUE DE MADERA, INCLUIE PUERTAS
5 RETIRO TUBO ELÉCTRICO	35 RETIRO PULSADOR DE TIMBRE
6 DESMONTAJE LUMINARIAS	36 RETIRO LAVADERO Y ACCESORIOS SANITARIOS
7 RETIRO TOMACORRIENTES	37 RETIRO CORTINAS Y ACCESORIOS
8 RETIRO INTERRUPTOR TRIPLE DOBLE SIMPLE	38 RETIRO CONTRAZOCALO DE MADERA
9 RETIRO CAJAS CIEGAS	39 PICADO Y RETIRO REDES DE AGUA Y DESAGÜE
10 RETIRO DE CABLES ELÉCTRICOS	40 RETIRO LAVATORIO OVALIN, INCLUIE GRIFERIA
11 RETIRO DE PODO Y TABURETE	41 DEMOLICIÓN TOTAL PISO DE TERRAZO
12 RETIRO DE PARQUET EN MAL ESTADO	42 PICADO Y RETIRO CONTRAZOCALO DE TERRAZO
13 PICADO PISO TERRAZO EN MAL ESTADO	43 DESMONTAJE COBERTURAS SOBRE PORTONES, INCL. SOPORTES
14 RETIRO ANGULARES LISOS Y/O ANGULARES DE ALUMINIO EN GRADAS	44 DESMONTAJE MÁSTIL METÁLICO
15 DESMONTAJE TABIQUE CON SOPORTE METÁLICO	45 DESMONTAJE PUERTAS METÁLICAS
16 DESMONTAJE REJAS EN VENTANAS Y/O PUERTAS	46 DESMONTAJE CASETA CONTROL
17 DESMONTAJE INODOROS Y ACCESORIOS	47 DESMONTAJE QUINCOS METÁLICOS
18 RETIRO BARRAS PARA DISCAPACITADOS - INODOROS	48 RETIRO BANCAS DE CEMENTO
19 RETIRO LLAVE Y TRAMPA DE DESAGÜE LAVATORIOS	49 RETIRO TACHOS DE BASURA
20 DESMONTAJE URINARIOS Y ACCESORIOS	50 DESMONTAJE POSTE Y LUMINARIA
21 RETIRO SUMIDERO 2"	51 EXCAVACIÓN DE TERRENO
22 RETIRO BALDOSAS ACÚSTICAS 60x60cm	52 RETIRO COBERTURA TEJAS ARTESANALES
23 RETIRO ZOCALO CERÁMICO PARA COLOC. ESPEJO O REMPLAZO	53 RETIRO CUMBRERA TEJA ARTESANAL
24 RETIRO DE ESPEJO	54 PICADO Y RETIRO TARRAJEO
25 RETIRO TAPA DE CAJA DE VÁLVULAS	55 RETIRO TEJAS INDUSTRIALES ROTAS
26 RETIRO REGISTRO 2"	56 RETIRO TANQUE METÁLICO
27 RETIRO JABONERA LÍQUIDA	57 RETIRO COBERTURA TEJA ANDINA
28 RETIRO VÁLVULA Ø 3/4"	58 RETIRO CANALETA PLUVIAL
29 RETIRO SEPARADORES DE URINARIOS	
30 RETIRO ZUMADOR DE TIMBRE	

REVISIÓN				
N°	FECHA	TÍTULO/DESCRIPCIÓN	EJECUTADO POR	APROBADO POR

NOTAS	
1)	MEDIDAS Y COTAS EN METROS. S.I.C.

CONSULTOR:  
**MARFIL**  
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A.C.

FIRMA Y SELLO :

ESPECIALISTA:

FIRMA Y SELLO :

APROBACIÓN:

FIRMA Y SELLO :

UBICACIÓN :  
CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC  
AV. DE LA CULTURA N° 773

DISTRITO : CUSCO  
PROVINCIA : CUSCO  
REGION : CUSCO

PROPIETARIO:

  
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO**

"MANTENIMIENTO DEL LOCAL DEL CEPURU - UNSAAC"

ESPECIALIDAD:  
**ARQUITECTURA**

PLANO: PLANTA DISTRIBUCIÓN PRIMER NIVEL - DIAGNÓSTICO  
ESCALA: INDICADA  
FECHA: MAYO 2022

PLANO N°  
**D-AR-01**