





PERÚ

Ministerio  
de Salud

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


## “SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS Y COMEDOR DEL ARCHIVO DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE CHORRILLOS DEL MINISTERIO DE SALUD”



### RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE

Nombre : Arq. Maria Gordillo Flores / Ing. Heli Bada Valera / Ing. Roly Chinchay  
Dirección : Av. Salaverry N° 801 – Jesús María  
Correo Electrónico : [mgordillo@minsa.gob.pe](mailto:mgordillo@minsa.gob.pe) / Arq. Maria Gordillo  
: [nbada@minsa.gob.pe](mailto:nbada@minsa.gob.pe) / Ing. Heli Bada Valera  
: [oga090@minsa.gob.pe](mailto:oga090@minsa.gob.pe) / Ing. Roly Chinchay Garcia

Fecha de Elaboración: JULIO - 2022



PERÚ

Ministerio  
de Salud

OFICINA GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Dirección:

OFICINA GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN

ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS, COMEDOR Y AREAS EXTERIORES EN EL  
ARCHIVO DE CHORRILLOS

Nombre de Lámina:

ESTADO ACTUAL DE AREA DE INTERVENCIÓN

Ubicación del Local:

Av. Defensores del Morro N°2268 (Ex Andahuaylas) - Distrito de Chorrillos.

DATOS TÉCNICOS


Escala: 1:100@A3

Fecha: JUNIO 2022

Dibujo CAD: UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES

Aprobado por:

A-01



PERÚ

Ministerio  
de Salud

OFICINA GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Dirección:

OFICINA GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN

ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS, COMEDOR Y AREAS EXTERIORES EN EL  
ARCHIVO DE CHORRILLOS

Nombre de Lámina:

TRATAMIENTO DE AREAS EXTERIORES

Ubicación del Local:

Av. Defensores del Morro N°2268 (Ex Andahuaylas) - Distrito de Chorrillos.

DATOS TÉCNICOS



Escala: 1:100@A3

Fecha: JULIO 2022

Dibujo CAD: UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES

Aprobado por:

A-02



PERÚ

Ministerio  
de Salud

OFICINA GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Dirección:

OFICINA GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN

## ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS, COMEDOR Y AREAS EXTERIORES EN EL ARCHIVO DE CHORRILLOS

Nombre de Lámina:
-------------------

ESTRUCTURA METÁLICA

Ubicación del Local:

Av. Defensores del Morro N°2268 (Ex Andahuaylas) - Distrito de Chorrillos.

## DATOS TÉCNICOS

Escala: 1:100@A3


Fecha:	JULIO.2022
--------	------------

Dibujo CAD: UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES


Aprobado por:

A-03






PLANTA TABIQUES ALTOS



PLANTA TABIQUES BAJOS



PLANTA DE ALEROS



PERÚ

Ministerio  
de Salud

OFICINA GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Dirección:

OFICINA GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN

ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS, COMEDOR Y AREAS EXTERIORES EN EL  
ARCHIVO DE CHORRILLOS

Nombre de Lámina:

CERRAMIENTAS Y DINTELES

Ubicación del Local:

Av. Defensores del Morro N°2268 (Ex Andahuaylas) - Distrito de Chorrillos.

DATOS TÉCNICOS



Escala: 1:100@A3

Fecha: JULIO 2022

Dibujo CAD: UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES

Aprobado por:

A-04



PERÚ

Ministerio  
de Salud

OFICINA GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Dirección:

OFICINA GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN

ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS, COMEDOR Y AREAS EXTERIORES EN EL  
ARCHIVO DE CHORRILLOS

Nombre de Lámina:

ACONDICIONAMIENTO DE ENCHAPE EN PISOS Y PAREDES

Ubicación del Local:

Av. Defensores del Morro N°2268 (Ex Andahuaylas) - Distrito de Chorrillos.

DATOS TÉCNICOS

Escala:

1:100@A3

Fecha:


JULIO.2022

Dibujo CAD:


UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES

Aprobado por:


A-05



DISTRIBUCIÓN DE PUERTAS



DISTRIBUCIÓN DE VENTANAS



DISTRIBUCIÓN DE VENTANAS



PERÚ

Ministerio de Salud

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Dirección:

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS, COMEDOR Y AREAS EXTERIORES EN EL ARCHIVO DE CHORRILLOS

Nombre de Lámina:

PUERTAS Y VENTANAS

Ubicación del Local:

Av. Defensores del Morro N°2268 (Ex Andahuaylas) - Distrito de Chorrillos.

DATOS TÉCNICOS

Escala:

1:100@A3

Fecha:


JULIO 2022

Dibujo CAD:


UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES

Aprobado por:


A-06



DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIOS EN GENERAL



CORTE A - A  
ESC. 1/100



CORTE B - B  
ESC. 1/100



PERÚ  
Ministerio de Salud

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Dirección:

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS, COMEDOR Y AREAS EXTERIORES EN EL ARCHIVO DE CHORRILLOS

Nombre de Lámina:

APARATOS SANITARIOS Y MOBILIARIOS EN GENERAL

Ubicación del Local:

Av. Defensores del Morro N°2268 (Ex Andahuaylas) - Distrito de Chorrillos.

DATOS TÉCNICOS

Escala:

1:100@A3

Fecha:

JULIO 2022


Dibujo CAD:

UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES


Aprobado por:

A-07







CIELO RASO




ELEVACIÓN FRONTAL



CORTE B - B  
ESC. 1/100



CORTE B - B  
ESC. 1/100



PERÚ

Ministerio  
de Salud

OFICINA GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Dirección:

OFICINA GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN

ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS, COMEDOR Y AREAS EXTERIORES EN EL  
ARCHIVO DE CHORRILLOS

Nombre de Lámina:

VISTAS GENERALES

Ubicación del Local:

Av. Defensores del Morro N°2268 (Ex Andahuaylas) - Distrito de Chorrillos.

DATOS TÉCNICOS

Escala: 1:100@A3

Fecha: JULIO 2022

Dibujo CAD: UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES

Aprobado por:

A-09