



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE
HUANCAMELICA

UNIDAD DE
SERVICIOS GENERALES
Y MANTENIMIENTO

Ing. JHORDY APARCO RAMOS
Jefe (e) de la Unidad de Servicios
Generales y Mantenimiento

EQUIPO TECNICO

ROBBY CHITT QUINTO SORIANO
INGENIERO CIVIL

RONY M. ANGEL REPUELLO SOTO
INGENIERO CIVIL

SADIL ESTEBAN RAMOS
INGENIERO EN INGENIERIA CIVIL

PROYECTO:

"ADECUACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA EN
PASADIZOS Y ACCESOS DE
LOS DIFERENTES PABELLONES
DEL LOCAL S101-SEDE
HUANCAMELICA".



PL-01

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HCVA
SEDE CENTRAL

UBICACION:
DEPARTAMENTO : HUANCAMELICA-PERU
PROVINCIA : HUANCAMELICA
LUGAR : AV. UNIVERSITARIA, 1420
SEDE : S101

FECHA :
FEBRERO - 2024



INDICABA



ZOOTECNIA

PRIMERA PLANTA

ESCALA 1:100



L E Y E N D A				
TIPO DE CHAPA				
NOMBRE DE VANO	A	ALFEZAR	CUADRO DE VANOS	
ANCHO	P-6 1.20	ALTO		
	1.45 1.30			
MC-03			MURO CORTINA	
			MURO CORTINA	

TIPO DE CERRADURA

A: CERRADURA PARA EMPUJE O2 GOLPES MANUA REDONDA
B: CERRADURA PICO DE TORO 3CM