



POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ  
FRENTE POLICIAL CAJAMARCA  
ÁREA DE MAESTRANZA Y TRANSPORTES

21

## **INFORME TÉCNICO DE REQUERIMIENTO N° 313-2023-SCG-FP CAJ/ SEC- OFAD-UNILOG-AMT.**

ASUNTO: Requerimiento de servicio de mantenimiento para vehículo policial, por motivos que se indica.

REF : OFICIO N° 221-2023-II MACREPOL LAM/UE 028-UNIADM-AREABA-SPyA. Del 02JUN2023.

En merito a los documentos de la referencia al vehículo policial que se indica a continuación:

UNIDAD : UPIAT-CAJAMARCA

N° INTERNO	: PF-19805	PLACA DE RODAJE	: M5R-812
TIPO DE VEHICULO	: CAMIONETA	SERIE DE MOTOR	: 1GD4025584
MARCA	: TOYOTA	N° DE CHASIS	: MR0KA8CD8G1420193
MODELO	: HILUX	TIPO DE MOTOR	: LINEAL
CILINDROS	: CUATRO (04)	CILINDRADA	: 2.8 CC
AÑO DE FABRICACION	: 2015	TRANSMISION	: MECANICA
COLOR	: BLANCO	COMBUSTIBLE	: DEISEL
SITUACION ACTUAL	: OPERATIVO	KILOMETRAJE	: NO INDICA


Para que mantenga su estado de OPERATIVIDAD y óptimo funcionamiento se requiere de la asignación de los siguientes repuestos:

ITEM	CANTIDAD	UNID. MEDIDA	TERMINOS DE REFERENCIA
01	Un (01)	Juego	Suministro y cambio de inyectores (4 unidades)
02	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Disco de freno delantero
03	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de terminales cortos de dirección.
04	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de tambor de freno posterior
05	Un (01)	Juego	Suministro y cambio de zapatas de freno
06	Un (01)	Juego	Suministro y cambio de pastillas de freno
07	Un (01)	Juego	Suministro y cambio pre calentadores
08	Cuatro (04)	Unidad	Suministro y cambio de rodaje de ruedas (dos delanteras y dos posteriores)
09	Un (01)	Unidad	Suministro y cambio de válvula de riel de inyección
10	Un (01)	Unidad	Servicio de engrase de puntos
11	Un (01)	Servicio	Servicio de alineamiento y balanceo

22


Lo que cumpla con informar a Ud. Para su conocimiento y fines que se digne determinar.

Cajamarca, 12 de junio de 2023.

  
SA - 31458265  
Nores Rubi PAREDES HONORIO  
S13 PNP  
ENCARGADO DE MAESTRANZA Y TRANSPORTES  
FRENPOL CAJAMARCA

  
SA - 32113943  
Williams T. MEJIA HUAMAN  
S2 PNP  
ENCARGADO DEL CONTROL TÉCNICO DEL AMT

V°. B°

  
SA - 30644985  
Marco Antonio SISNIEGAS SANCHEZ  
SS PNP  
JEFE (E) UNILOG  
FRENTE POLICIAL CAJAMARCA.



23

35

## **INFORME TÉCNICO DE REQUERIMIENTO N° 314-2023-SCG-FP CAJ/ SEC- OFAD-UNIOLOG-AMT.**

ASUNTO: Requerimiento de servicio de mantenimiento para vehículo policial, por motivos que se indica.

REF : OFICIO N° 221-2023-II MACREPOL LAM/UE 028-UNIADM-AREABA-SPyA. Del 02JUN2023.

En merito a los documentos de la referencia al vehículo policial que se indica a continuación:

UNIDAD	: CR PNP LLUCHUBAMBA		
N° INTERNO	: PL-12247	PLACA DE RODAJE	: EPA-671
TIPO DE VEHICULO	: CAMIONETA	SERIE DE MOTOR	: YD254334488T
MARCA	: NISSAN	N° DE CHASIS	: MNTVCUD40C6010037
MODELO	: NAVARA	TIPO DE MOTOR	: LINEAL
CILINDROS	: CUATRO (04)	CILINDRADA	: 1.6 CC
AÑO DE FABRICACION	: 2012	TRANSMISION	: MECANICA
COLOR	: GRIS	COMBUSTIBLE	: DIESEL
SITUACION ACTUAL	: OPERATIVO	KILOMETRAJE	: NO INDICA

Para que mantenga su estado de OPERATIVIDAD y óptimo funcionamiento se requiere de la asignación de los siguientes repuestos:

ITEM	CANT.	UNID. MEDIDA	TÉRMINOS DE REFERENCIA
01	Un (01)	Juego	Suministro y cambio de juego de pistones
02	Un (01)	Juego	Suministro y cambio de camisas
03	Un (01)	Juego	Suministro y cambio de anillos de compresión
04	Un (01)	Juego	Suministro y cambio de válvulas de admisión
05	Un (01)	Juego	Suministro y cambio de válvulas de escape
06	Un (01)	Juego	Suministro y cambio de guías de válvulas
07	Un (01)	Juego	Suministro y cambio de metales de biela
08	Un (01)	Juego	Suministro y cambio de metales de bancada
09	Un (01)	Juego	Suministro y cambio de deparadores de bancada
10	Un (01)	Juego	Suministro y cambio de bocinas de biela
11	Un (01)	Juego	Suministro y cambio de juego de empaque de motor
12	Un (01)	Kit	Suministro y cambio de kit de sincronización
13	Cuatro (04)	Unidad	Suministro y cambio de precalentadores

24

14	Un (01)	Unidad	Suministro y cambio de turbo
15	Un (01)	Unidad	Suministro y cambio de bomba de agua
16	Un (01)	Unidad	Suministro y cambio de bomba de aceite
17	Un (01)	kit	Suministro y cambio de kit de embrague
18	Un (01)	Unidad	Servicio de mantenimiento de inyectores
19	Un (01)	Unidad	Servicio de reparación de motor
20	Un (01)	Unidad	Servicio de limpieza de tanque
21	Un (01)	Unidad	Servicio de rectificación de motor

Lo que cumpla con informar a Ud. Para su conocimiento y fines que se digne determinar.

Cajamarca, 12 de junio de 2023.

  
SA - 31458265  
Noreis Rubi PAREDES HONORIO  
S13 PNP  
ENCARGADO DE MAESTRANZA Y TRANSPORTES  
FRENPOL CAJAMARCA

  
SA - 32113943  
Williams T. MEJIA HUAMAN  
S2 PNP  
ENCARGADO DEL CONTROL TÉCNICO DEL AMT

V°. B°

  
SA - 30644985  
Marco Antonio SISNEGAS SANCHEZ  
SS PNP  
JEFE (E) UNILOG  
FRENTE POLICIAL CAJAMARCA.

37

25

## **INFORME TÉCNICO DE REQUERIMIENTO N°. 315-2023-SCG-FP CAJ/ SEC- OFAD-UNIOLOG-AMT.**

ASUNTO: Requerimiento de servicio de mantenimiento para vehículo policial, por motivos que se indica.

REF : OFICIO N° 221-2023-II MACREPOL LAM/UE 028-UNIADM-AREABA-SPyA. Del 02JUN2023.

I. En merito a los documentos de la referencia al vehículo policial que se indica a continuación:

UNIDAD : OFICRI CAJAMARCA

N° INTERNO	: PF-19804	PLACA DE RODAJE	: M5R-811
TIPO DE VEHICULO	: CAMIONETA	SERIE DE MOTOR	: 1GD4026222
MARCA	: TOYOTA	N° DE CHASIS	: MROKA8CD9G1490768
MODELO	: HILUX 4 X 4	TIPO DE MOTOR	: LINEAL
CILINDROS	: CUATRO (04)	CILINDRADA	: 2.78CC
AÑO DE FABRICACION	: 2015	TRANSMISION	: MECANICA
COLOR	: BLANCO	COMBUSTIBLE	: DIESEL
SITUACION ACTUAL	: OPERATIVO	KILOMETRAJE	: NO INDICA

II. Para que mantenga su estado de OPERATIVIDAD y óptimo funcionamiento se requiere de la asignación de los siguientes repuestos:

ITEM	CANTIDAD	UNID. MEDIDA	TERMINOS DE REFERENCIA
01	Un (01)	Juego	Suministro y cambio de pastillas de freno delantero
02	Un (01)	Juego	Suministro y cambio de zapatas de freno posterior.
03	Un (01)	Unidad	Suministro y cambio de Rodaje de centro cardan
04	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Rotulas inferiores
05	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Rotulas superiores
06	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Amortiguadores delanteros
07	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Amortiguadores posteriores
08	Un (01)	Unidad	Suministro y cambio de Faja de alternador
09	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Terminales cortos de dirección
10	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Terminales rack de dirección
11	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Bocinas de trapecio inferior
12	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Bocinas de trapecio superior
13	Cuatro (04)	Unidad	Suministro y cambio de Pre calentadores
14	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Rodajes de rueda delantero
15	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Rodajes de rueda posterior
16	Un (01)	Servicio	Servicio de mantenimiento de inyectores

26

15	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Rodajes de rueda posterior
16	Un (01)	Servicio	Servicio de mantenimiento de inyectores
17	Un (01)	Servicio	Servicio de alineamiento y balanceo

Lo que cumpla con informar a Ud. Para su conocimiento y fines que se digne determinar.



SA - 31458265  
Nores Rubi PAREDES HONORIO  
S43 PNP  
ENCARGADO DE MAESTRANZA Y TRANSPORTES  
FRENPOL CAJAMARCA

Cajamarca, 12 de junio de 2023.

V°. B°



SA - 32113943  
Williams T. MEJIA HUAMAN  
S2 PNP  
ENCARGADO DEL CONTROL TÉCNICO DEL AMT



SA - 30644985  
Marco Antonio SISNIEGAS SANCHEZ  
SS PNP  
JEFE (E) UNILOG  
FRENTE POLICIAL CAJAMARCA.



27

39

## **INFORME TÉCNICO DE REQUERIMIENTO N°.316-2023-SCG-FP CAJ/ SEC- OFAD-UNILOG-AMT.**

ASUNTO: Requerimiento de servicio de mantenimiento para vehículo policial, por motivos que se indica.

REF : OFICIO N° 221-2023-II MACREPOL LAM/UE 028-UNIADM-AREABA-SPyA. Del 02JUN2023.

En merito a los documentos de la referencia al vehículo policial que se indica a continuación:

UNIDAD	: CS PNP CAJABAMBA		
N° INTERNO	: PF-19806	PLACA DE RODAJE	: M5R-813
TIPO DE VEHICULO	: CAMIONETA	SERIE DE MOTOR	: 1GD4026121
MARCA	: TOYOTA	N° DE CHASIS	: MR0KA8CD6G1490775
MODELO	: HILUX	TIPO DE MOTOR	: LINEAL
CILINDROS	: CUATRO (04)	CILINDRADA	: 2.78 CC
AÑO DE FABRICACION	: 2015	TRANSMISION	: MECANICA
COLOR	: BLANCO	COMBUSTIBLE	: DIESEL
SITUACION ACTUAL	: OPERATIVO	KILOMETRAJE	: NO INDICA

Para que mantenga su estado de OPERATIVIDAD y óptimo funcionamiento se requiere de la asignación de los siguientes repuestos:

ITEM	CANT.	UNID. MEDIDA	TÉRMINOS DE REFERENCIA
01	Un (01)	Juego	Suministro y cambio de pastillas de freno delantero
02	Un (01)	Juego	Suministro y cambio de zapatas de freno posterior.
03	Un (01)	Unidad	Suministro y cambio de Rodaje de centro cardan
04	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Rotulas inferiores
05	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Rotulas superiores
06	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Amortiguadores delanteros
07	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Amortiguadores posteriores
08	Un (01)	Unidad	Suministro y cambio de Faja de accesorios
09	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Terminales cortos de dirección
10	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Terminales rack de dirección
11	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Bocinas de trapecio inferior
12	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Bocinas de trapecio superior
13	Cuatro (04)	Unidad	Suministro y cambio de Pre calentadores
14	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Rodajes de rueda delantero
15	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Rodajes de rueda posterior

16	Un (01)	Juego	Suministro y cambio de disco delantero
17	Un (01)	Juego	Suministro y cambio de tambores posteriores
18	Un (01)	Servicio	Servicio de mantenimiento de inyectores
19	Un (01)	Servicio	Servicio de alineamiento y balanceo
20	Un (01)	Servicio	Servicio de cambio de lubricantes (aceite de motor, aceite de caja, diferencial de la doble y aceite de corona)

Lo que cumpla con informar a Ud. Para su conocimiento y fines que se digne determinar.

Cajamarca, 12 de junio de 2023.

  
  
SA - 31458265  
Norey Rubi PAREDES HONORIO  
S13 PNP  
ENCARGADO DE MAESTRANZA Y TRANSPORTES  
FREN POL CAJAMARCA

V.B°

  
  
SA - 32113943  
Williams T. MEJIA HUAMAN  
S2 PNP  
ENCARGADO DEL CONTROL TÉCNICO DEL AMT

  
  
SA - 30644985  
Marco Antonio SISNEGAS SANCHEZ  
SS PNP  
JEFE (E) UNILOG  
FRENTE POLICIAL CAJAMARCA.



29

41

## **INFORME TÉCNICO DE REQUERIMIENTO N°. 317-2023-SCG-FP CAJ/ SEC- OFAD-UNILog-AMT.**

ASUNTO: Requerimiento de servicio de mantenimiento para vehículo policial, por motivos que se indica.

REF : OFICIO N° 221-2023-II MACREPOL LAM/UE 028-UNIADM-AREABA-SPyA. Del 02JUN2023.

En merito a los documentos de la referencia al vehículo policial que se indica a continuación:

UNIDAD	: CR PNP CHIMBAN		
N° INTERNO	: KF-21831	PLACA DE RODAJE	: EPF-047
TIPO DE VEHICULO	: CAMIONETA	SERIE DE MOTOR	: YD25655307P
MARCA	: NISSAN	N° DE CHASIS	: 3N6CD33BXHK806803
MODELO	: NP 300	TIPO DE MOTOR	: LINEAL
	: FRONTIER		
CILINDROS	: CUATRO (04)	CILINDRADA	: 2.5 CC
AÑO DE FABRICACION	: 2015	TRANSMISION	: MECANICA
COLOR	: BLANCO	COMBUSTIBLE	: DIESEL
SITUACION ACTUAL	: OPERATIVO	KILOMETRAJE	: NO INDICA

Para que mantenga su estado de OPERATIVIDAD y óptimo funcionamiento se requiere de la asignación de los siguientes repuestos:

ITEM	CANT.	UNID. MEDIDA	TÉRMINOS DE REFERENCIA
01	Un (01)	Juego	Suministro y cambio de pastillas freno delantero
02	Un (01)	Juego	Suministro y cambio de zapatas de freno posterior.
03	Un (01)	Unidad	Suministro y cambio de Rodaje de centro cardan
04	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Rotulas inferiores
05	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Rotulas superiores
06	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Amortiguadores delanteros
07	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Amortiguadores posteriores
08	Un (01)	Unidad	Suministro y cambio de Faja de alternador
09	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Terminales cortos de dirección
10	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Terminales rack de dirección
11	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Bocinas de trapecio inferior
12	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Bocinas de trapecio superior
13	Cuatro (04)	Unidad	Suministro y cambio de Pre calentadores
14	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Rodajes de rueda delantero

30

14	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Rodajes de rueda delantero
15	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Rodajes de rueda posterior
16	Un (01)	Servicio	Servicio de cambio de lubricantes (aceite de motor, aceite de caja, diferencial de la doble y aceite de corona)

Lo que cumpla con informar a Ud. Para su conocimiento y fines que se digne determinar.

Cajamarca, 13 de junio de 2023.

  
SA - 31458265  
Nores Rubi PAREDES HONORIO  
S2 PNP  
ENCARGADO DE MAESTRANZA Y TRANSPORTES  
FRENPOL CAJAMARCA

  
SA - 32113943  
Williams T. MEJIA HUAMAN  
S2 PNP  
ENCARGADO DEL CONTROL TÉCNICO DEL AMT

V°. B°

  
SA - 30644985  
Marco Antonio SISNIEGAS SANCHEZ  
SS PNP  
JEFE (E) UNILOG  
FRENTE POLICIAL CAJAMARCA.

31

**INFORME TÉCNICO DE REQUERIMIENTO N° 318-2023-SCG-FP CAJ/ SEC-OFAD-UNILOG-AMT.**

ASUNTO : Requerimiento de servicio de mantenimiento para vehículo policial, por motivos que se indica.

REF. : OFICIO N° 221-2023-II MACREPOL LAM/UE 028-UNIADM-AREABA-SPyA. Del 02JUN2023

I. En mérito al documento de la referencia se realizó el diagnóstico del vehículo policial que se indica a continuación:

UNIDAD	: CS PNP CUTERVO		
N° INTERNO	: CL-22169	PLACA DE RODAJE	: EPE-792
TIPO DE VEHICULO	: CAMIONETA	SERIE DE MOTOR	: 1GD4159987
MARCA	: TOYOTA	N° DE CHASIS	: 8AJKA8CD4H3162368
MODELO	: HILUX 4X4	TIPO DE MOTOR	: LINEAL
CILINDROS	: CUATRO (04)	CILINDRADA	: 2.75 CC
AÑO DE FABRICACION	: 2016	TRANSMISION	: MECANICA
COLOR	: BLANCO	COMBUSTIBLE	: DIESEL
SITUACION ACTUAL	: OPERATIVO	KILOMETRAJE	: NO INDICA

II. Para recuperar su estado de OPERATIVIDAD y óptimo funcionamiento se requiere de la asignación de los siguientes repuestos:

ITEM	CANT.	UNID. MEDIDA	TÉRMINOS DE REFERENCIA
01	Un (01)	Juego	Suministro y cambio de pastillas freno delantero
02	Un (01)	Juego	Suministro y cambio de zapatas de freno posterior.
03	Un (01)	Unidad	Suministro y cambio de Rodaje de centro cardan
04	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Rotulas inferiores
05	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Rotulas superiores
06	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Amortiguadores delanteros
07	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Amortiguadores posteriores
08	Un (01)	Unidad	Suministro y cambio de Faja de alternador
09	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Terminales cortos de dirección
10	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Terminales rack de dirección

32

11	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Bocinas de trapecio inferior
12	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Bocinas de trapecio superior
13	Cuatro (04)	Unidad	Suministro y cambio de Pre calentadores
14	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Rodajes de rueda delantero
15	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de Rodajes de rueda posterior
16	Un (01)	Servicio	Servicio de cambio de lubricantes (aceite de motor, aceite de caja, diferencial de la doble y aceite de corona)

Es cuanto cumpla en informar a Ud., para su conocimiento y fines que se estime por conveniente.

Cajamarca, 12 de junio de 2023.



SA - 31458265  
Nores Rubi PAREDES HONORIO  
S13 PNP  
ENCARGADO DE MAESTRANZA Y TRANSPORTES  
FRENPOL CAJAMARCA



SA - 32113943  
Williams T. MEJIA HUAMAN  
S2 PNP  
ENCARGADO DEL CONTROL TÉCNICO DEL AMT

V°. B°



SA - 30644985  
Marco Antonio SISNIEGAS SANCHEZ  
SS PNP  
JEFE (E) UNILOG  
FRENTE POLICIAL CAJAMARCA.



POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ  
FRENTE POLICIAL CAJAMARCA  
ÁREA DE MAESTRANZA Y TRANSPORTES

33.

## **INFORME TÉCNICO DE REQUERIMIENTO N°. 319-2023-SCG-FP CAJ/ SEC- OFAD-UNILOG-AMT.**

ASUNTO : Requerimiento de servicio de mantenimiento para vehículo policial, por motivos que se indica.

REF. : OFICIO N° 221-2023-II MACREPOL LAM/UE 028-UNIADM-AREABA-SPyA. Del 02JUN2023

I. En mérito al documento de la referencia se realizó el diagnóstico del vehículo policial que se indica a continuación:

UNIDAD	: CS PNP CUTERVO
N° INTERNO	: CL-22186
PLACA DE RODAJE	: EPE-919
TIPO DE VEHICULO	: CAMIONETA
SERIE DE MOTOR	: 1GD4178316
MARCA	: TOYOTA
N° DE CHASIS	: 8AJKA8CD4H3163245
MODELO	: HILUX 4X4
TIPO DE MOTOR	: LINEAL
CILINDROS	: CUATRO (04)
CILINDRADA	: 2.75 CC
AÑO DE FABRICACION	: 2016
TRANSMISION	: MECANICA
COLOR	: BLANCO
COMBUSTIBLE	: DIESEL
SITUACION ACTUAL	: OPERATIVO
KILOMETRAJE	: NO INDICA

II. Para recuperar su estado de OPERATIVIDAD y óptimo funcionamiento se requiere de la asignación de los siguientes repuestos:

N°	Cantidad	Medida	Características
01	Un (01)	Kit	Suministro y cambio de kit de embrague
02	Un (01)	Kit	Suministro y cambio de kit de distribución
03	Un (01)	Unidad	Suministro y cambio de actuador de la doble 4x4
04	Un (01)	Juego	Suministro y cambio de pastillas de freno delantero
05	Un (01)	Juego	Suministro y cambio de zapatas de freno posterior
06	Dos (02)	Paquetes	Suministro y cambio de paquete de muelles
07	Un (01)	Unidad	Suministro y cambio de palleres
08	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de bocinas de trapecio inferior
09	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de bocinas de trapecio superior
10	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de rotulas de trapecio inferior

34.

11	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de rotulas de trapecio superior
12	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de terminales de dirección cortos
13	Dos (02)	Unidad	Suministro y cambio de terminales de dirección largos
14	Cuatro (04)	Unidad	Suministro y cambio de inyectores
15	Un (01)	Unidad	Suministro y cambio de faja de accesorios

Es cuanto cumplo en informar a Ud., para su conocimiento y fines que se estime por conveniente.

gCajamarca, 12 de junio de 2023.

  
  
 SA - 31458265  
 Norees Rubi PAREDES HONORIO  
 S13 PNP  
 ENCARGADO DE MAESTRANZA Y TRANSPORTES  
 FRENPOL CAJAMARCA

  
  
 SA - 32113943  
 Williams T. MEJIA HUAMAN  
 S2 PNP  
 ENCARGADO DEL CONTROL TÉCNICO DEL AMT

V°. B°

  
  
 SA - 30644985  
 Marco Antonio SISNIEGAS SANCHEZ  
 SS PNP  
 JEFE (E) UNILOG  
 FRENTE POLICIAL CAJAMARCA.